10. பட்டி மற்றும் பட்டித்தகடுகள்
11. மரச்சுத்தியல்

9.5.3 வர்ணம் பூசுதல்

வாகனத்திற்கு நல்ல தோற்றத்தைக் கொடுப்பதற்கும் மற்றும் அரிமான எதிர்ப்பு தன்மையை கொடுப்பதற்கும் வாகனத்தின் மேற்கூட்டின் மீது வர்ணம் பூசப்படுவதற்கு பெயிண்டிங் என்று பெயர்.



படம் 9.5.3 வர்ணம் பூசுதல்

பின்வரும் நிலைகளில் டிங்கரிங் மற்றும் பெயிண்டிங் செய்யப்படுகின்றன

1. தயார் செய்தல்[Preparaton]
2. மட்டி அடித்தல் [Primer]
3. அடிப்படை பூச்சு [Base Coat]
4. முழுமையான பூச்சு [Clean coat]
5. பளபளப்பாக்குதல் (Polishing)

- டிங்கரிங் மற்றும் பெயிண்டிங் செய்யப்பட வேண்டிய தகட்டுப் பரப்பினை சோப்புக் கலந்த நீரால் சுத்தம் செய்து, மெல்லியத் துணியினை வைத்து துடைத்து உலர வைக்க வேண்டும்.
- பின்பு தகட்டுப் பரப்பினை மசகு நீக்கி (Degreaser) மூலம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- மரச் சுத்தியலைக் கொண்டு தகட்டுப் பரப்பில் உள்ள மேடுபள்ளங்களை சரி செய்ய வேண்டும்
- தகட்டுப் பரப்பினை ஸ்க்ரேப்பர் (Scrapper) கொண்டு மேடுபள்ளங்கள் மற்றும் கீறல்களை சரி செய்ய வேண்டும்
- உப்பு காகிதம் (Emery Sheet) கொண்டு தேய்த்து மேற்பரப்பினை சீராக்க வேண்டும்.
- பாடியின் மேற்பரப்பில் உள்ள துணை பாகங்களை அகற்றி விட்டு அந்த இடத்தில் பெயிண்ட் படாதவாறு பேப்பர்களை ஒட்டுதல் வேண்டும்.
- பிறகு பிரைமர் (Primer) மூலம் சிறிய அளவிலான மேடுபள்ளங்களை நிரப்புதல் வேண்டும்.
- தெளிப்பு வர்ணம் பூசுதல் (Spray Painting) மூலம் அடிப்படை பூச்சு (Base Coat Paint) அடிக்க வேண்டும் நன்கு உலர்ந்த பிறகு மீண்டும் ஒருமுறை முழு பூச்சு (Clear Coat Paint) அடிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பளபளப்பு (Polishing) செய்ய வேண்டும்.

9.5.4 டிங்கரிங் மற்றும் வர்ணம் பூசும் பொழுது கடை பிடிக்க வேண்டிய சில செயல்முறைகள் :

1. டிங்கரிங் செய்யும் முன் வாகனத்தை ஜேக் மூலம் தேவையான அளவிற்கு உயர்த்தி குதிரை மூலம் நிலை நிறுத்த வேண்டும்.
2. வாகனத்தில் உள்ள அச்சு மற்றும் சக்கரங்களைக் கழற்ற வேண்டும்.
3. வாகனத்தில் உள்ள எரிபொருள் தொட்டி, எண்ணைதொட்டி போன்றவற்றை வெளியேற்ற வேண்டும்.
4. மின்சார சுற்றுக்கள் அனைத்தையும் பாதுகாப்பு செய்திட வேண்டும்.
5. பிறகு அழுத்தப்பட்டக் காற்றைக் கொண்டு வாகனத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்
6. வாகனத்தின் மீதுள்ள கிரீஸ் மற்றும் வேக்ஸ் – ஐ மசகு நீக்கி (Degreaser) மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும்
7. பெயிண்டிங் செய்யப்படுவதற்கு முன் வாகனத்தின் மேல் பகுதி முழுவதும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு நன்கு உலர்த்தப்பட வேண்டும்.

BAE_Chapter_09.indd 188 12/20/2019 12:10:39 PM