வ. எண்	குறைபாடுகள்	காரணங்கள்	நிவர்த்திசெய்தல்
4	சத்தம் ஏற்படுதல்.	1. தாங்கிகள் தேய்ந்து போகுதல்.	1. புதிய தாங்கியை மாற்ற வேண்டும்.
		2. சுழலிக்கும் நிலையிக்கும் இடையில் ஒழுங்கற்ற இடைவெளி காரணமாக சத்தம் ஏற்படுதல்.	2. சுழலியை கழற்றிச் சுத்தம் செய்து சரியான இடைவெளி விட்டு பொருத்தவும்.
		3. தளர்வான இறக்கை இணைப்புகள்.	3. தளர்வின்றி இறக்கைகளை நன்கு இணைப்பு செய்யவும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?



முதல் மின் மோட்டார் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

1831 ஆம் ஆண்டில் **ஜோசப் ஹென்றி** என்ற அமெரிக்க இயற்பியலாளரால் இயந்திர இயக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு மின் சாரத்தைக் கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட முதல் மின் மோட்டார் ஆகும்.

4.3 மின் சலவை இயந்திரம்

இன்று நடுத்தர மக்களின் வீடுகளில் அதிகமாக துணிகளைத் துவைக்க மின் சலவை இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு வகையான வீட்டு மின் அணு உபகரணமாகும். நாம் துவைக்க வேண்டிய துணிகளை சலவை இயந்திரத்தில் போட்டு, துவைத்து, பிழிந்து மற்றும் உலர வைக்க மின் சலவை இயந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறோம்.

FLNTAA

வகைகள்

i. குறைத் தானியங்கி மின் சலவை இயந்திரம்.
ii. தானியங்கி மின் சலவை இயந்திரம்.
அ. மேற்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம்.
ஆ. முன் திறப்பு மின் சலவை இயந்திரம்.

4.3.1 குறைத் தானியங்கி மின் சலவை இயந்திரம்



படம் 4.18 குறைத் தானியங்கி மின் சலவை இயந்திரம்

அ) அமைப்பு

குறைத் தானியங்கி வகை சலவை இயந்திரத்தில் துணிகளை துவைப்பதற்கும், உலர்த்துவதற்கும் தனித்தனி தொட்டி போன்ற பாத்திரம் படம் 4.18 இல் உள்ளபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். துவைக்கும் நேரத்தையும் உலர்த்தும் நேரத்தையும் நாம் தனித்தனியாக இரண்டு நேரக் கட்டுப்பாட்டு சாதனத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

BEE_Chapter_04.indd 66 12/27/2019 11:24:27 AM