




Penser à:

- Placer des points de test sur les tensions de sortie des alimentations
- Protéger l'entrée d'alimentation contre les inversions de polarité

Sous-ensemble à concevoir:


- Selon votre design...

Eléments d'entrée:

- Alimentation 5V 500mA
- Selon votre design....

Eléments de sortie

- Selon votre design....



Connecteur Signaux auxiliaires
Dont Capteur mesure de courant
Autres signaux éventuels

Revue Hippolyte
Auteur Mathieu
CPE Lyon



Sheet: /
File: Gestion_Capteurs.kicad_sch


Title: Gestion Capteurs–Actionneurs Auxiliaires


Size: A4 Date: 2025–11–02

KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 3.0

Id: 1/3





Le module HX711 est un ADC conçu pour la mesure du poids
On pourra connecter notre instrument de mesure du poids

Sheet: /Capteur Poids/
File: CapteurPoids.kicad_sch

Title: Conditionnement du capteur de poids

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.5

Date:

Rev:
Id: 3/3