

INGENIERÍA DE CALOR

INGENIERÍAS.

Dr. Omar Martínez Alvarez.

TEMARIO



Transferencia de calor en cambio de fase

- Números adimensionales en el cambio de fase.
- Condensación y coeficientes de condensación.
- Evaporación y ebullición.
- Predicción de coeficientes.







Sólido: Se arreglan en un patrón tridimensional (enrejado) que se repite por todo el sólido, presentan pequeñas distancias intermoleculares, grandes fuerzas de atracción y mantienen posiciones fijas dentro del sólido.

Líquido: El esparcimiento molecular es parecido al de la fase sólida excepto que ya no mantienen posiciones fijas entre si.

Gas: Las moléculas están bastante apartadas unas de otras y no hay un orden molecular, sus moléculas se mueven al azar en continuo choque entre si y con las paredes que lo contienen.










Diagramas P-v-T







Líquido comprimido ó subenfriado.

estado 1



Líquido saturado.

estado 2

P = 1 atm T = 106°C

Vapor húmedo ó mezcla saturada líquido-vapor

estado 3



Vapor saturado (seco)

estado 4



Vapor sobrecalentado

estado 5










Transferencia de calor en cambio de fase.







Sólido ⇔ líquido ⇔ gas

El calor dependerá únicamente de la masa y del tipo de cambio de fase.

$$Q = m L$$

Donde L es el calor latente de la sustancia. El cual puede ser dos tipos:

- $ullet L_f$ calor latente de fusión
- L_{ν} calor latente de vaporización





si el cambio de fase es de Sólido ⇔ liquido





Calor de fusión es el calor necesario para fundir una sustancia sin modificar su temperatura.

$$Q = m L_f$$




donde L_f es el calor latente de fusión

Así, si el cambio de fase es de líquido ⇔ gas







El calor de evaporación ó el calor necesario para vaporizar una sustancia sin modificar su temperatura.

$$Q = m L_e$$

donde L_o es el calor latente de evaporación



Establezca las ecuaciones asociadas a la cantidad de calor transferido para el cambio de fase de hielo (-10°C) a vapor (105 °C)



Establezca las ecuaciones asociadas a la cantidad de calor transferido para el cambio de fase de hielo (+1/0)CO) ra vapor (105 °C)

$$Q_1 = m_1 cp_1 \Delta T_1$$

$$Q_2 = m_2 h_f$$

Tabla de Calor

0,179

0,042

0,470

0,086

0,750

0,175

1,970

0,360

5,9

30,3

35

127

208

95

870

396

$$\begin{array}{c} Q_3 = m_3 \; \text{cp}_3 \; \Delta T_3 \\ Q_4 = m_4 h_v \\ Q_5 = m_5 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{4} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{5} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{6} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6 \; \text{cp}_5 \; \Delta T_5 \\ Q_{7} = m_6$$

Azufre Benceno

Berilio


Bronce



Mezcla saturada de líquido-vapor

$$x = m_{vapor} / m_{total}$$

$$m_{total} = m_{liquido} + m_{vapor} = m_f + m_g$$








$$\nu = \nu_f + \nu_g$$

$$v = m_t v \rightarrow m_t v_{prom} = m_f v_f + m_g v_g$$



$$m_f = m_t - m_g \rightarrow m \nu_{prom} = (m_t - m_g)\nu_f + m_g\nu_g$$

$$v_{prom} = (1 - x)v_f + xv_g$$

$$v_{prom} = v_f + x v_{fg}$$
 (m^3/kg)

$$V_{fg} = vg - vf$$

$$y_{prom} = y_f + x y_{fg}$$



$$X = \frac{v_{prom} - vf}{v_{fa}}$$

$$u_{prom} = u_f + x u_{fg} \quad (kJ/kg)$$

$$h_{prom} = h_f + x h_{fg}$$
 (kJ/kg)



Condensación

Vaporización

Condensación

Pélicula

de gota

