习题一

- 1. 一个自动控制系统有哪几部分构成?简述每部分的作用。
- 2. 简述过程控制仪表的发展主要经历了哪几个阶段?
- 3. 简述控制器进行分类形式。
- 4. 过程控制对检测仪表有哪些基本要求?
- 5. 仪表有哪些主要性能指标?
- 6. 按测量误差出现的规律来分类,误差可分为哪几类?各类误差出现的原因、 特点及处理方法是什么?
- 7. 有一台温度表,测量范围为 $0 \sim 400^{\circ}C$,1.0级精度,问它的允许误差是多少?如果在 $150^{\circ}C$ 的温度点上测量,该点有可能产生的最大的相对误差是多少?
- 8. 现有一台精度等级为 0.5 级的测量仪表,量程为 0~1000℃,正常情况下进行校验,其最大绝对误差为 6℃,该仪表的精度是否合格?
- 9. 有两台测温仪表,其测量范围分别是 0~800℃和 600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级。
- 10. 如何构建本安防爆系统?