聪明的 micro. bit

在我们的平时快要摔倒时,我们本能反应就可以让我们站立起来。在机器世界里机器人可以靠三轴陀螺仪来感知机子的身体姿态,今天我们就教大家如何使用三轴陀螺仪来判断我们的 micro.bit 的姿态,并且显示在屏幕上。

【任务目标】

当我们反转屏幕, 在屏幕上显示我们的反转方向。

【知识点】

- 1. 学习 "on logo up"、"on logo down"等来感知模块方向
- 2. 学习使用"on shake"模块感知 micro.bit 摇晃

【材料清单】

Micro.bit 主控板、数据线、Makecode 在线网站


【知识储备】

1. "on logo up"显示数字指令



当我们模块向上反转时,执行里边的程序

2. "on shake"摇晃检测命令



当我们的主控板摇晃时,执行里边的程序

3. "show arrow"方向显示命令



【动手实践】

任务描述: 让我们的 micro.bit 显示出反转方向,当摇晃时,清除屏幕

参考程序

```
O on logo up ▼

Show arrow North ▼

South ▼

Show arrow West ▼

Show arrow West ▼

Show arrow East ▼

Show arrow East ▼
```

上传程序后,我们可以在模拟窗口试验一下,如果可以成功就上传到我们的主控器。

任务描述 2: 让我们的 micro.bit 自己能指示自己倾斜方向,并且当摇晃它时自己清屏。

参考程序

上传程序后,我们可以试试是不是我们程序写的那样

【探究思考】

我们可不可以试着做一个指南针?

【挑战自我】

试着用这个我们做一个计步器。

【扩展阅读】

三轴陀螺仪



三轴陀螺仪是惯性导航系统的核心敏感器件,其测量精度直接影响惯导系统的姿态解算的准确性。因此,如何减小三轴陀螺仪的测量误差,提高其测量精度,就成为了一个至关重要的问题。对于单轴陀螺仪来说,影响其静态测量精度的主要因素是该传感器的零偏误差、刻度系数误差和随机漂移误差;但对于三轴陀螺仪来说,其测量结果的精度与构成三轴陀螺仪的各单轴陀螺仪的零偏误差、刻度系数误差、随机漂移误差以及各单轴陀螺仪敏感轴之间的不正交安装误差相关。相比于单轴传感器,三轴传感器的校准参数更多,校准过程更为复杂。目前,陀螺仪的标定通常采用位置标定和速率标定方法,这2种方法具有原理简单、易于实现、精度较高等优点,但随着标定参数的增加,数据量剧增,耗时,且测试条件比较苛刻,需要高精度的测试设备,标定结果取决于测试设备的精度;此外,有采用系统级的标定方法,利用惯性仪表的输出直接进行导航解算,利用导航解算误差作为量测量来估算陀螺误差参数,这种方法不需要精密的测试设备,通常采用滤波算法对误差进行参数估计,但计算量大,可观测性分析复杂,标定时间较长。因此,本文提出了一种基于椭球拟合的三轴陀螺仪的快速校准方法。首先对三轴陀螺仪的制造误差进行全面的理论分析,建立相应的数学模型,然后根据椭球拟合算法,对包含制造误差的三轴测量数据进行椭球拟合,并对陀螺仪的制造误差进行参数标定与补偿。