第6课 地图拼图

在今天上课前我们先了解一下我们的新伙伴一激光切割机。大家听到"激光" 肯定不会陌生。有的小伙伴肯定也会因为激光而感到害怕,但是只要是按照规范 使用,其实它也并没有那么可怕。我们可以利用它来制作我们自己的炫酷作品。

【课程目标】

- 1. 认识地球仪;
- 2. 介绍中国地图;
- 3. 了解巧克力切割技巧

【课前热身】

1. 认识地球仪

彩色地球仪跟水陆地球仪是相同大小的,不同在于 彩色地球仪上的陆地区域有自己特有的颜色,还有名称。北美洲是橘色、南美洲是 粉红色、南极洲是白色、大洋洲是棕色、亚洲是黄色、欧洲 是红色、非洲是绿色。

海是蓝色的,地球上有四个大大的海洋,分别是太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋。太平洋最大,在橘色的北美洲和黄色的亚洲之间。

2. 介绍中国地图

中国的行政区域,基本上划分为省(自治区,直辖市),县(自治县,市),乡(镇)三级,我国一共有34个省级行政单位,包括23个省,5个自治区,4个直辖市,2个特别行政区。位于亚洲东部和中部,太平洋西岸。南北相距5500公里,跨纬度49°15′;东西相距5200公里,跨经度约62°。

3. 亚克力切割技巧

与平常切割的胶合木板相比,亚克力的切割似乎并没有想象中那么简单,想要上佳的效果,也并不是按照木板的切割参数来就可以了的。为了切割出来的亚克力平整、光滑、边缘不发白和蜂窝板不反射,我们以下对这次亚克力切割的测试进行了一个简单的分析。

1. 功率设置为 65%—70%

设置最小功率和最大功率,是因为切割直线时的速度是要比切割拐角处的速度快,我们说过速度越快切割越浅。因此,为了能够把样品切透,我们通常情况下会设置最小功率和最大功率。

2. 速度设置为 5mm/s

我们都知道速度越快,意味着加工效率越高,所以我们在切割一般的材料时都会尽可能地加大功率提高速度,但是亚克力有所不同,太快的速度会使切面不平滑,出现凹凸感,所以为了切割出光滑的效果。我们在设置参数时需谨记:加大功率,降低速度。

3. 切割时不吹气

很多人在切割亚克力时,都会出现切面发白的问题,这是因为他在切割时使用了吹气,所以要想切割出光滑的效果,请把吹气关掉,同时也要提醒大家,在不吹

气切割亚克力时,请一定要有在旁守护,因为没有了强吹气的阻燃,切割过程中 材料是很容易着火的,如发现起火,请及时关闭机器。

4. 架空切割

在切割亚克力时,如果要避免蜂窝板反射导致的融边问题,我们可以采用架空切割的方式解决。

结论

综上所述,我们知道在切割 6mm 的亚克力时,我们不妨把功率设置为 65%—70%,速度设置为 5mm/s,同时,在切割的过程中选择不吹气,适当的时候可以使用架空切割方式来进行解决蜂窝板的反射问题;当然,但我们想要切割出磨砂的效果,只需要简单的一步便可,那就是把吹气打开,这样切割出来的亚克力便会有种磨砂的效果了。


【实战演练】

活动主题一:制作一个中国地图

首先,我们导入已经提供给大家的中国地图 DXF 文件然后切割,切割完成后如下:



此处给大家提供各省的形状





完成之后可以涂色



【探究思考】

找出陕西在哪里?各个省份都像什么?。

谁知道中国哪个省份最大,哪个省份最小,分别位于最东、西、南、北的省份是哪个?

【知识拓展】

中国地图背景

中国地图是指为明确中国版图而绘制的地图。 中国位于亚洲东部和中部,太平洋西岸,是一个背陆面海,海陆兼备的国家。

陆地领土包括中华人民共和国大陆及其沿海岛屿、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属各岛;南北相距 5500 公里,跨纬度 49°15′;东西相距 5200 公里,跨经度约 62°;东西两端的时差约为 4 小时,含 34 个省级行政中心以及行政单位。领海的宽度从领海基线量起为 12 海里,中国的毗连区宽度为 24 海里。

【小试牛刀】

省份地图是我们提供给大家的,大家需要给每一个省份设计一个颜色,要想一想怎么搭配颜色才是最好的,颜色搭配需要注意什么?