

基于51单片机的教学电子琴



汇报人: 侯欣宇 吴琪 宋鑫宇



CONTENT



1、灵感来了(选题背景及目标)



3、理想与现实的差距

(硬件实现与调试)




2、**实现方案** (软件仿真与调试)



4、实践感悟


(学到很多)




PART 01 选题背景及目标



选题背景及目标






PART 02 方案设计



Part2 方案设计

51代码 +proteus仿真 — _ matlab串口 通信、多种音 色





MATLAB与51单片机进行串口通信详解



目录一、51单片机与电脑进行串口通信二、MATLAB串口通信函数三、串口属性四、示例Demo4.1 MATLAB接收单片机发来的数据4.2 MATLAB向单片机发送数据控制LED五、总结一、51单片机与电脑进行串口通信关于51单片机与...

⊚ 3090 🖒 15 wendy ya 2022-04-22

22

Matlab实验之有趣的发声函数sound


有效值取决于MATLAB允许的采样率以及系统上特定的音频硬件。 MATLAB的硬限制为1000 Hz。 数据类型: single | double 3.3nBits-样本值的位深 16 (默认) | 8 | 24 采样值的位深,指定为整数。 有效值取决于安装的音频…

珞瑜·

2020-12-05




Part2.1 单片机+Proteus: Keil程序流程图





● Bug1:自动跳过某些代码






5个小时后





在使用Keil进行调试的过程中,有的时候你可能会发现有几行代码怎么也得不到执行,下断点也得不到执行。甚至有时候 在做条件判断的时候,明明两个不相等的值却被判定为相等。


导致这些奇奇怪怪的现象是因为keil对我们的代码做了优化。将优化等级调到0即可解决这种问题。





• Bug2: 通信失败

· Bug3: 换曲失败,总是会换到 第一首音乐后半部分




Digital Oscilloscope







Part2.1 单片机+Proteus: 仿真






nice~



Part2.2 matlab实现: 主要难题



视频播放与按键检测难以同时实现

```
for k = 1 : nFrames %遍历每一帧
I = read(VidObj, k); %读出当前帧
imshow(I); %显示当前帧
end
```


多线程??

干脆,放弃这个功能好了??



Part2.2 matlab实现: 主要难题











Part2.2 matlab实现: 主要难题












PART 03 硬件实现与调试




Part3 硬件实现与调试





铺铜板,让PCB"落地"

PCB设计完成, nice



用面包板实现电路,测试 单片机与PC端的通信效果








nice~

前途一片光明!






硬件也可有bug



①设计PCB时器件 封装选择了"贴片 式"



没关系,再画一版



没关系,再画



②自动布线未考虑 好焊盘大小与铜线 间隔



n个小时后



终于可以啦!



硬件进程加速~



打双层PCB板 定位孔

搓墨: 去除多余

油性笔污渍




PCB板出炉后






PCB板出炉后










》 下一步,打孔



没关系,正反面反 复打孔,最大程度 保护焊盘与铜线



连通过孔






连通过孔







正式焊接元器件



元件引脚孔径 设置较小,元 器件难插入 焊盘上下层 绝缘,需要 对元器件进 行正反面焊 接


部分连线在 器件安装后 被遮盖,不 易焊接

焊盘太细, 不易留锡



但是


- 距离截止日期仅剩"一天半";
- · 同步制作的一版PCB也以走线缺失 过多而被舍弃。





倒计时



没关系, 困难是可以克服的(预留)









在焊接过程中我们突 然发现,用于提供电 源和地的单片机引脚 没有任何接线




在焊接过程中我们突然发现,用于提供电源和地的单片机引脚 没有任何接线

没关系,可以做两根飞线 (还好其他器件的电源和地是连通的)










周三晚10点多,完成所有焊接工作 并测试通断;

为防止二极管正负极接反,开始检测二极管接线是否正确,于是发现:



倒计时



14个二极管PCB的正负极

布线全部与设计方案相反



我们已经失去了希望, 决定做好失败经验总结。



汇报人: 侯欣宇 吴琪 宋鑫宇

不到最后一刻怎能轻言放弃





意味着

加案一:

方案二:

剪断二极管的 全部 28 个引 脚,用飞线重 新连接。

5案三:


裁下琴键所在的PCB板,引出它们所有的线,重新搭建电路。

1



回宿舍的路上:

机智的侯欣欣突然想到,我们只需将错就错,改变之前的原理图,将 排阻接地,就能逆转如今的困局。









第二天,终于来了, 我们又可以工作了








仿真原理图

立创原理图





干脆顺带检查一波原理图?

按键也寄了,六个按键连错了












Part2.1 乌鸦模板


悲伤5s后





小问题, 割线,飞线, 割线,飞线






PART 04

实践感悟

The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field



感谢倾听!



汇报人: 侯欣宇 吴琪 宋鑫宇



Part2.1 乌鸦模板

5个小时后





二泉映月模板

