
Por que a métrica precisa ser independente do controlador
medido pela ESTIMATIVA
(o sinal que a malha regula)
medido pela VERDADE de solo
redução aparente do RMS de pitch [%]
0
10
20
30
40
31%
14%
33%
38%
1000 N·m (original)
6 N·m (realista)