LOGO 中国商飞 · 数字飞机

三维结构修理

16:24:36 星期四 2025-11-23

损伤标记列表

SR | CRS | CR

CR编号

CR编号	影响分类
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C

返回 重置

型别 / 航司 / 系列号

框位站位 长桁

icon
icon
icon
icon
icon
显隐基准
间距测量



零部件信息

零部件名称： ET-STR202602110008(00013)

三维坐标： （ 用于定位零部件位置 ）

已有损伤记录

编号	报告编号	损伤类型
1	ET-STR202602110008(00013)	裂纹
2	ET-STR202602110011(00013)	凹坑
3	ET-STR202602110011(00013)	磨损
4	ET-STR202602110011(00013)	磨损

< 1 / 5 >

添加三维标记 发起技术请求

标记完成是否发起技术请求？

三维坐标： （损伤标记位置 ）

是 否

CR详细信息

CRS基本信息

CRS编号： CRS-919-52-0118 版本：A

CRS名称： C919飞机00015架机右侧主起落架中舱门边缘变形加强修理中国商飞修理与处置方案

说明： 根据施工需求，调整xxxxxxxx连结形式。

SR编号： ET-STR202511260003

ATA： 52 架次号： 00015

适航性影响评估报告： E-C817JB497A

损伤构件

构建类型：蒙皮

SRM/CMM或其它项目号：SRM 57-42-01

主要结构：是 关键结构：否

件号：5311C13001G70、5282C04010G42

构件材料：金属 损伤类型：凹坑

损伤简述

损伤描述文字

损伤构件： 5311C13001G70 查看

5282C04010G42 查看

CRS原文件： CRS-919-52-0118.pdf