架次列表

型别选择 不区分飞机型别

航司选择 不区分航空公司

架次号/机号选择 不区分飞机架次

序号	系列号	机号	架次号
1	C909	B919M	10025
2	C909	B919M	10025
3	C909	B919M	10025
4	C909	B919M	10025
5	C909	B919M	10025
6	C909	B919M	10025
7	C909	B919M	10025
8	C909	B919M	10025

< 1 / 5 >

重置 确认

LOGO

中国商飞 · 数字飞机

三维结构修理

16:24:36 星期四 2025-11-23

损伤标记列表

SR | CRS | CR

SR编号

- ATA32(起落架)
  - ET-STR202602110008(00013)
- ATA52（舱门）
  - ET-STR202602110011(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
- ATA53（机身）.....33
- ATA55（安定面）.....14
- ATA56（窗户）.....10
- ATA57（大翼）.....12

返回 重置

型别 / 航司 / 系列号

架次号/机号快捷筛选

- B919M/10025
- B919M/10025
- B919M/10025
- B919M/10025
- B919M/10025
- 全选

损伤类型筛选

- 凹坑
- 鼓动
- 皱褶
- 其他变形
- 腐蚀
- 风蚀
- 磨损
- 紧固件松动或断裂
- 划伤
- 刻痕
- 穿孔
- 裂纹
- 雷击
- 金属脱胶
- 复材脱胶/分层
- 其他
- 腐蚀1级
- 腐蚀2级
- 腐蚀3级
- 局部腐蚀
- 广布腐蚀
- 全选

框位站位 长桁

icon
icon
icon
icon
icon
显隐基准
间距测量

SR详细信息

SR基础信息 case系统

SR编号：	ET-STR202511260003
技术请求编号：	xxxxxxxxx
机型：	C919
优先级：	Critical
客户：	东方航空
联系人：	xxxxx
电话：	18888888888

问题信息

标题

关于xxxxxxxxxxxxxx的技术请求

问题详情

损伤描述文字

时间信息

飞机信息

LOGO 中国商飞 · 数字飞机

三维结构修理

16:24:36 星期四 2025-11-23

损伤标记列表

SR | CRS | CR

CRS编号

- ATA32(起落架)
  - ET-STR202602110008(00013)
- ATA52（舱门）
  - ET-STR202602110011(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
  - ET-STR202602110008(00013)
- ATA53（机身）.....33
- ATA55（安定面）.....14
- ATA56（窗户）.....10
- ATA57（大翼）.....12

返回 重置

型别 / 航司 / 系列号

框位站位 长桁

icon icon icon icon icon 显隐基准 间距测量

零部件信息

零部件名称:

三维坐标: （ 用于定位零部件位置 ）

已有损伤记录

编号	报告编号	损伤类型
1	ET-STR202602110008(00013)	裂纹
2	ET-STR202602110011(00013)	凹坑
3	ET-STR202602110011(00013)	磨损
4	ET-STR202602110011(00013)	磨损

< 1 / 5 >

添加三维标记 发起技术请求

标记完成是否发起技术请求?

三维坐标: （损伤标记位置 ）

是 否

CRS详细信息

CRS基本信息

CRS编号: CRS-919-52-0118 版本: A

CRS名称: C919飞机00015架机右侧主起落架中舱门边缘变形加强修理中国商飞修理与处置方案

说明: 根据施工需求，调整xxxxxxxx连结形式。

SR编号: ET-STR202511260003

ATA: 52 架次号: 00015

适航性影响评估报告: E-C817JB497A

损伤构件

构建类型: 蒙皮

SRM/CMM或其它项目号: SRM 57-42-01

主要结构: 是 关键结构: 否

件号: 5311C13001G70、5282C04010G42

构件材料: 金属 损伤类型: 凹坑

损伤简述

损伤描述文字

损伤构件: 5311C13001G70 查看

5282C04010G42 查看

CRS原文件: CRS-919-52-0118.pdf

LOGO 中国商飞 · 数字飞机

三维结构修理

16:24:36 星期四 2025-11-23

损伤标记列表

SR | CRS | CR

CR编号

CR编号	影响分类
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C
CR-C91900015-002	C

返回 重置

型别 / 航司 / 系列号

框位站位 长桁

icon
icon
icon
icon
icon
显隐基准
间距测量



零部件信息

零部件名称： ET-STR202602110008(00013)

三维坐标： （ 用于定位零部件位置 ）

已有损伤记录

编号	报告编号	损伤类型
1	ET-STR202602110008(00013)	裂纹
2	ET-STR202602110011(00013)	凹坑
3	ET-STR202602110011(00013)	磨损
4	ET-STR202602110011(00013)	磨损

< 1 / 5 >

添加三维标记 发起技术请求

标记完成是否发起技术请求？

三维坐标： （损伤标记位置 ）

是 否

CR详细信息

CRS基本信息

CRS编号： CRS-919-52-0118 版本：A

CRS名称： C919飞机00015架机右侧主起落架中舱门边缘变形加强修理中国商飞修理与处置方案

说明： 根据施工需求，调整xxxxxxxx连结形式。

SR编号： ET-STR202511260003

ATA： 52 架次号： 00015

适航性影响评估报告： E-C817JB497A

损伤构件

构建类型：蒙皮

SRM/CMM或其它项目号：SRM 57-42-01

主要结构：是 关键结构：否

件号：5311C13001G70、5282C04010G42

构件材料：金属 损伤类型：凹坑

损伤简述

损伤描述文字

损伤构件： 5311C13001G70 查看

5282C04010G42 查看

CRS原文件： CRS-919-52-0118.pdf