Общие данные по автомобилю:

Модель: ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ Год выпуска: 2014

VIN: 1C4RJFCG4FC696658 Цвет: ТЕМНО-СИНИЙ

Номер кузова: ТЕМНО-СИНИЙ Объем двигателя: 3604.0 см3

Номер двигателя: Отсутствует Мощность: 286.1 лс / 210.4 кВт

Номер ПТС: 78УХ158072 Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Краткая сводка:

✓ Ограничения не найдены

 і Количество владельцев в ПТС: 1

✓ Нет сведений о розыске
✓ Найден полис ОСАГО

✓ Не в залоге
Ж Найдены отзывные компании

🗶 Есть сведения о ДТП 💎 🗸 Не найдены сведения о работе в такси

Средняя рыночная стоимость ~ 2510500 руб.

В Traid-In предложат ~ 2254400 руб.

Информация о собственниках:

і Количество собственников в ПТС: 1

1й собственник: Физическое лицо

Период владения: с 02.09.2016 по 12.07.2022

Срок владения: 5 лет 10 месяцев 14 дней

Информация об ограничениях:

✓ Записи об ограничениях не найдено

Информация о розыске:

✓ Данные о розыске не найдены

Информация о ДТП:

🗙 Найдено ДТП: 2

1я запись:

Дата происшествия: 21.03.2018 10:01

Тип происшествия: Столкновение

Место происшествия: Московская область, городской округ Домодедово

Повреждения по ссылке: https://api-cloud.ru/api/damage_svg.php?damage=110,120,121&des

2я запись:

Дата происшествия: 07.09.2017 20:05

Тип происшествия: Столкновение

Место происшествия: Москва, Восточный АО

Повреждения по ссылке: null

Информация о залоге:

Данные о залоге не найдены

Информация об отзывных компаниях:

🗙 Найдена отзывная компания:

Дата компании: 29.11.2017

Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭФСИЭЙ РУС"

Причина: Программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом (РСМ) на некоторых автомобилях Јеер□ Grand Cherokee (WK) 2014-2018 модельных годов не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных САN-С вышла из строя. Если круиз-контроль активен, скорость автомобиля ниже заданной и в этот момент в электрооборудовании автомобиля происходит короткое замыкание, выводящее из строя шину САN-С, то посылаемый круиз-контролем в РСМ запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется, что приводит либо к сохранению текущей скорости движения, либо к её увеличению. Если в такой ситуации водитель не включит нейтральную передачу или не нажмет на педаль тормоза, автомобиль будет сохранять заданную скорость, либо самостоятельно ее увеличивать.

Рекомендация: На всех вовлеченных автомобилях необходима проверка версии программного обеспечения ЭБУ силового агрегата (РСМ) и, при необходимости, его перепрограммирование.

Информация об ОСАГО:

✓ Найден страховой полис:

Страхователь: Ж**** Алексей Владимирович 12.06.1992

Страховщик: СПАО "Ингосстрах"

Регион: Московская обл

Госномер: Х157ТН777

Статус страхового полиса: Период использования ТС активен на запрашиваемую дату

Информация об диагностических картах:

Найдены сведения о диагностической карте:

Адрес выдачи карты: 0, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, , ВОЙКОВА УЛИ

Срок действия: 2022-09-05

Пробег: 111000

Информация о работе в такси:

✓ Данные о работе в такси не найдены