







Relatório de Manutenção – 11 Mar 2019

1/3



LOCAL Lisboa

CLIENTE ARS Lisboa e Vale do Tejo

INSTITUIÇÃO ACES Almada Seixal / CS Almada, edifício CDP

SERVIÇO Gabinete da enfermeira chefe

TIPO DE ORDEM DMNCAT

SECTOR 23-11-112-SEEM1

ESTADO Planeada

#	MARCA	MODELO	N° SÉRIE	N° EQUIP.	Nº INVENTÁRIO
1	Erbe	6051-0000-190	ER99987865	ER99987865	ER99987865
2	Erbe	6051-0000-190	ER99987861	ER99987861	ER99987861
3	ART Electron	6051-0000-190	ER99987868	ER99987868	ER99987868
4	Siemens	6051-0000-191	SI12381245	SI12381245	SI12381245
5	Siemens	6051-0000-19	SI12381241	SI12381241	SI12381241

EQUIP.	MATERIAL APLICADO	QTD.	FORNECIDO POR
#1	Troca de cabo eléctrico	3 metros	Cliente
#2	Bateria nova	1	SUCH

MANUTENÇÃO	#1	#2	#3	#4	#5
Limpeza técnica	✓	✓	✓	✓	✓
Substituição dos vedantes (se aplicável)	✓	✓	✓	✓	✓
Limpeza dos filtros (se aplicável)	✓	✓	✓	✓	✓









Relatório de Manutenção – 11 Mar 2019

2/3



QUALITATIVOS		#1	#2	#3	#4	#5
Inspecção visual das protecções e integridade mecânica		✓	✓	✓	✓	✓
Verificação do cabo e fichas de alimentação, pedal de comando, electrodo neutro, respectivos cabos e outros acessórios		✓	✓	✓	✓	✓
Verificação dos cirtuitos de comando e monitor- ização, alarmes, e repectivos sinalizadores lumino- sos e/ou sonoros		✓	✓	✓	✓	✓
Testes funcionais em todos os modos de funcion- amento		✓	✓	✓	✓	✓
Verificação dos limites de pressão máxima		✓	✓	✓	✓	✓
QUANTITATIVOS		#1	#2	#3	#4	#5
Medição de resistência do condutor de terra de protecção (se aplicável)	Joule	33,018	33,018	33,018	33,018	33,018
Medição de correntes de fuga de protecção (se aplicável)	Ω	23	23	23	23	23
Medição de potência 1 em modo monopolar: corte	μA	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Medição de potência 2 em modo monopolar: corte	mm/seg	12	12	12	12	12
Medição de potência 3 em modo monopolar: corte	Joule	33,018	33,018	33,018	33,018	33,018







Relatório de Manutenção - 11 Mar 2019

3/3



QUANTITATIVOS (CONT.)		#1	#2	#3	#4	#5
Medição de potência 4 em modo monopolar: corte	bpm	60	60	60	60	60
Medição de potência 5 em modo monopolar: corte	bpm	60	60	60	60	60
Medição de potência 6 em modo monopolar: corte	bpm	60	60	60	60	60

OBSERVAÇÕES

Substituição dos vedantes (se aplicável)

#1 Vedante substituido muito danificado

#2 Vedante substituido muito danificado

Medição de potência 2 em modo monopolar: corte

#1 Não foi possível medir

#2 Não foi possível medir

#3 Não foi possível medir

DATA 20 Mar 2019

SUCH



Andreia Silva



João Romão



Anabela Victorino



CLIENTE

SERVIÇO ASSINATURA

SIE/APROVIS. ASSINATURA