$$I_{1,o} R_1 \quad L_{1,\sigma} \qquad L_{2,o} = 0$$

$$U_{1,o} \qquad R_c \qquad M'$$