


5 - S66 CALC NoWeld Line LapJoint

Beschreibung

Prüfen von "No Weld" (keine Schweissung) während der Laserlinien-Suche mittels LapJoint-Algorithmus.

Icon



Parameter





Parameter	Beschreibung
Number	Min. notwendige Distanz der zwei gefundenen Laserlinien-Teile für eine "no weld"-Bedingung. [Pixel]

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

726	Bad Penetration Multi
_	

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

■ image	ROI penMulti	
 ✓ value	ROI grey valid	

■ Graph Blockdiagramm

