



TECNICATURA SUPERIOR EN

Telecomunicaciones

SENSORES Y ACTUADORES

Módulo IV: Gestión de Proyectos Electrónicos para IoT

Plantillas de seguimiento y gestión.

FICHA DE REVISIÓN DE PROYECTOS

ASIGNATURA	SENSORES Y ACTUADORES	GRUPO n°
NOMBRE DEL PROYECTO	SMART HOUSE	2

INTEGRANTES:

- ARIAS, FLORENCIA ALEJANDRA
- CORTABARRIA, JOAQUIN EMILIANO
- GUZMAN, GASPAR
- ORTIZ, SOFIA MARIEL
- ROMERO PERESSIN, HERNAN MATIAS

RESUMEN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la implementación de un sistema loT para una casa inteligente utilizando el ESP32 como plataforma principal. Se utilizará ESP RainMaker para la integración con asistentes de voz como Google Assistant, control remoto por infrarrojos, Bluetooth e interruptores manuales. El sistema permitirá el control de hasta 4 dispositivos mediante relés.

DIAGRAMA EN BLOQUES:



CRONOGRAMA:

- Armado de repositorio 1 día
- Reunión de equipo de trabajo 1 dia
- Selección y compra de componentes 7 días
- Se comienza armado de prototipo y simulación 7 días
- Se escribe código 3 días
- Prueba de funcionamiento 7 días
- Realización de video presentación y ppt 2 días

COMPONENTES:

- ESP32
- Relé de 4 canales
- Receptor IR TSOP1838
- Módulo Bluetooth
- Pulsadores

TECNOLOGÍAS / HERRAMIENTAS / SOFTWARE:

- Visual Studio Code
- ESPRainMaker
- Google Assistant
- Proteus

VERSION: 1.3



FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE PROYECTOS: FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE PROYECTOS

SEM.	APUNTES	REVISION	NOTAS
1	 ✓ Armado de repositorio ✓ Reunión de equipo de trabajo ✓ Selección y compra de componentes 	1.0	No logramos comprar el módulo BLE
2	 ✓ Se comienza armado y simulación de prototipo ✓ Se comienza actualización de repositorio 	1.1	Sin inconvenientes
3	 ✓ Se escribe codigo ✓ Comienzan pruebas de funcionamiento ✓ Se continua con el armado del prototipo 	1.2	Aun estamos actualizando el código y no hemos terminado con el armado del prototipo
4	 ✓ Prueba final de funcionamiento ☐ Realización de video presentación ✓ Realizacion de ppt 	1.3	Se continúan con pruebas de funcionamiento, estamos con problemas en la compilación de código. Ppt en desarrollo, esperando conclusiones para finalizarlo