Ejercicio 1 H Como se interpreta una curva dead band?

Términos Relacionados con la Exactitud (Calidad de la Medición)=BANDA MUERTA (DEAD BAND)

Es el rango en el que : La entrada varía sin que se inicie una respuesta observable. Se expresa como un porcentaje del Span. Está relacionada con la sensibilidad

BANDA MUERTA

Rango de valores en el cual puede variar la entrada sin producir un cambio observable en la salida

