SENSORES Y ACTUADORES

Profesores: Gonzalo Vera Jorge Morales

Alumno: Juan Diego Gonzalez Antoniazzi

Ejercicio 3

Determinar el alcance, exactitud y precisión de cada uno de los modelos de sensores de presión que se muestran en el catálogo.

Model		PSE570	PSE573	PSE574	PSE575	PSE576	PSE577		
Fluid	Applicable fluid	Gas or liquid that will not corrode the materials of parts in contact with fluid							
Pressure	Rated pressure range	0 to 1 MPa	-100 to 100 kPa	0 to 500 kPa	0 to 2 MPa	0 to 5 MPa	0 to 10 MPa		
Accuracy	Analog output accuracy (Ambient temperature of 25°C)	±1.0% F.S.			±2.5% F.S.				
	Repeatability (Ambient temperature of 25°C)	±0.2% F.S.			±0.5% F.S.				

Alcance	1 MPa - 0 MPa = 1MPa	100 kPa - (-100 kPa) = 200 kPa	500 kPa - 0 kPa = 500 kPa	2 MPa - 0 MPa = 2 MPa	5 MPa – 0 MPa = 5 MPa	10 MPa – 0 MPa = 10 MPa
Exactitud	+/- 1% de 1 MPa = +/- 0,01 MPa	+/- 1% de 200 kPa = +/- 2kPa	+/- 1% de 500 kPa = +/- 5 kPa	+/- 2,5% de 2 MPa = +/- 0,05 MPa	+/- 2,5% de 5 MPa = +/- 0,125 MPa	+/- 2,5% de 10 MPa = +/- 0,25 MPa
Precisión	+/- 0,2% de 1 MPa = +/-0,002 MPa	+/- 0,2% de 200 kPa = +/- 0,4 kPa	+/- 0,2% de 500 kPa = +/- 1 kPa	+/- 0,5% de 2 MPa = +/- 0,01 MPa	+/- 0,5% de 5 MPa = +/- 0,025 MPa	+/- 0,5% de 10 MPa = +/- 0,05 MPa

El **alcance** es el resultado de la *resta* del *rango de presión nominal* (rated pressure range) *mayor* menos el *rango de presión nominal* (rated pressure range) *menor*.

La **exactitud** es el resultado de la *multiplicación* de la *presión de la salida analógica* (anolog output accuracy) por el *alcance*.

La **precisión** es el resultado de la multiplicación de la *repetibilidad* (repeatability) por el *alcance*.