

## Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones

Materia: Sensores y Actuadores

**Profesor: C. GONZALO VERA** 

**Profesor: JORGE E. MORALES** 

Tema: Practica Semana 2

Ciclo lectivo: 2022

Alumnos: Grupo 6

- Guzmán, Lilén https://github.com/lilenguzman01
- López, Maximiliano https://github.com/Maxilopez28
- Moyano, Emilio https://github.com/TerraWolf
- Muguruza, Sergio https://github.com/sergiomuguruza
- Gonzalez, Mario https://github.com/mariogonzalezispc
- Ripoli, Enrique https://github.com/enriqueripoli
- Máximo Santillan https://github.com/maxii-sc




Actividad realizada por María Lilen Guzmán.

## Ejercicio 1

j) Explique la diferencia entre histéresis y zona muerta.

## Histéresis:

Cuando se toman los datos de calibración de un instrumento, esto se hace con los datos de subida y los datos de bajada en la entrada. Al representar gráficamente los datos de la medida del transductor (variable de salida o variable eléctrica), tendremos la representación de dos curvas de salida, una que es de subida y otra de bajada. Idealmente deberían ser iguales las curvas, pero al no ser así a la diferencia entre estas dos curvas se la define como la histéresis. En la figura se muestra la curva de histéresis de un sistema de medición.





## Zona Muerta (Dead Zone O Dead Band):

La zona muerta es el campo de valores de la variable operacional que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento; es decir, ante cambios de la magnitud de la variable operacional el instrumento no produce respuestas. Viene dado en tanto % del alcance de la medida.