

Datei: 03_email_lanhai_funkmodul_revision.eml

Von	Lin Wei <lin.wei@lanhai-electronics.cn>
An	Vera Morgenstern <vera.morgenstern@rheinwerk-sensorik.de>
Kopie	Daniel Ufer <daniel.ufer@rheinwerk-sensorik.de>
Datum	Tue, 12 May 2026 18:46:09 +0800
Betreff	TGHU7712049 / R6 module and revised documents
Anlagen	BOM_RS440_Rev6_2026-05-12.xlsx; Module_LHR6E_Test_Summary.pdf

Dear Ms. Morgenstern,

the R6 module was installed because the approved controller IC was unavailable in March. It remains disabled in the firmware delivered to Rheinwerk, but our production team used the R6 housing label for the affected batch. The attached bill of material was generated today; it has not yet been signed by our certification manager.

We understand that customs has retained three samples. Please do not power the module with the engineering service application because this would activate a diagnostic radio mode. We are checking the duplicated serial number and will send the final packing list tomorrow. The additional payment for tool release is a separate commercial matter.

Best regards

Lin Wei

International Sales Manager · Shenzhen Lanhai Electronics Co., Ltd.

Tel. +86 755 8821 4470

Datei: 06_email_qualitaet_seriennummern.eml

Von	Daniel Ufer <daniel.ufer@rheinwerk-sensorik.de>
An	Vera Morgenstern <vera.morgenstern@rheinwerk-sensorik.de>
Kopie	Zollteam <zoll@rheinwerk-sensorik.de>
Datum	Wed, 13 May 2026 07:18:44 +0200
Betreff	RS-26 / Abgleich R6-Seriennummern und Fotos aus der Beschau
Anlagen	Abgleich_RS440_R6_13-05.xlsx; Fotos_Beschau_08-05.zip

Guten Morgen Frau Morgenstern,

ich habe die Liste von Lanhai gegen unsere Bestellung und die Fotos aus Waltershof geprüft. 1258 Nummern lassen sich eindeutig dem Suffix R6 zuordnen. Die Nummern 11883 und 11884 stehen jeweils zweimal in der Lieferantenliste, auf den Fotos sehe ich 11883 aber nur einmal. Zwei Gehäuse tragen gar keine lesbare Seriennummer.

Die neue Stückliste nennt das Funkmodul als optional fitted, während die Bestellung ausdrücklich wired version only enthält. Die Firmwaredatei fehlt weiterhin. Herr Köster vom Zollservice wartet außerdem auf eine deutschsprachige Gerätebeschreibung. Ich bin ab 09:30 Uhr in der Prüfstelle und kann die drei entnommenen Geräte dort nicht selbst öffnen.

Viele Grüße

Daniel Ufer

Leitung Qualität und Lieferantenentwicklung

Rheinwerk Sensorik GmbH · Telefon 0621 7754-160

Von	Lin Wei <lin.wei@lanhai-electronics.cn>
An	Vera Morgenstern <vera.morgenstern@rheinwerk-sensorik.de>
Kopie	Daniel Ufer <daniel.ufer@rheinwerk-sensorik.de>, Zhang Min <zhang.min@lanhai-electronics.cn>
Datum	Fri, 15 May 2026 17:22:11 +0800
Betreff	Re: TGHU7712049 / duplicated serial numbers and LHR-6E modules
Anlagen	Packing_List_TGHU7712049_v7.xlsx; Serial_Reconciliation_11883_11884.pdf; LHR6E_Firmware_Statement_unsigned.pdf

Dear Ms. Morgenstern,

we compared the photographs from the second inspection with the production export. Serial number RS440-26-11883 was printed twice during the label roll change on 24 March. The unit in carton C-044 should have number RS440-26-12883 according to the assembly station log. We have not yet confirmed whether the electronic controller also stores 12883 because the retained unit cannot be connected in Hamburg.

Serial number 11884 appears twice in packing list version 5 because row 1248 was copied into the replacement carton list. Our warehouse count shows one physical unit. The attached version 7 removes that duplicate but still lists 8400 units in total. Please note that the file was exported by Ms. Zhang today at 15:06 local time and has not been signed by our certification manager.

For the LHR-6E module, 1260 housings from production dates 22 to 26 March contain the board. The radio function is disabled in the customer firmware, but the diagnostic service image can activate it. We are preparing the test report and German product description requested by customs. The supplier of the board has asked until Monday because its laboratory report refers to module designation LHR-6 instead of LHR-6E.

We understand that three additional samples remain with customs. Please keep their carton labels and antistatic bags together. The missing CE marks on the four housings resulted from a printing interruption; we are checking whether more units in the closed cartons are affected.

Best regards

Lin Wei

International Sales Manager

Shenzhen Lanhai Electronics Co., Ltd.

Bao'an District, Shenzhen

Tel. +86 755 8821 4470

From: Vera Morgenstern <vera.morgenstern@rheinwerk-sensorik.de>

Sent: Thursday, 14 May 2026 15:40

To: Lin Wei <lin.wei@lanhai-electronics.cn>

Subject: TGHU7712049 / duplicated serial numbers and LHR-6E modules

Customs identified two physical units marked 11883. Please reconcile the production and packing records, confirm the number of installed LHR-6E boards and provide the missing technical documents before 18 May, 10:00 German time.

Datei: 05_container_packliste_und_zollbefund_roh.csv

■Karton	Stückzahl	Modell Packliste	Modell Gehäuse	R6-Suffix	Beschau	Anmerkung
A-188	20	RS-440	RS-440 R6	20	geöffnet	ein Gerät ohne CE am Gehäuse
A-189	20	RS-440	RS-440 R6	20	geöffnet	Leiterplatte fotografiert
A-190	20	RS-440	RS-440 R6	20	geöffnet	Seriennumme r 11883
A-191	20	RS-440	RS-440 R6	20	geöffnet	ein Gerät ohne Seriennu mmer
C-044	20	RS-440	nicht geprüft	20	geschlossen	11883 erneut in Liste
D-101	20	RS-440	RS-440	0	geöffnet	keine Abweichung sichtbar

■Palette	Karton	Stück	Listenber eich	Gehäusel abel	Serienbef und	Funkmod ul	CE am Gerät	Foto oder Probe	Bemerku ng
A	A-188	20	11879-11 898	RS-440 R6	fortlaufen d	bei 5 von 5 geöffne ten sichtbar	einmal fehlend	ZW844-0 31 bis -038	Karton trocken
A	A-189	20	11899-11 918	RS-440 R6	fortlaufen d	bei 4 von 4 geöffne ten sichtbar	vorhande n	ZW844-0 39 bis -043	Leiterplat te fotogra fiziert
A	A-190	20	11883 / 1 1920-119 38	RS-440 R6	11883 au ßerhalb Folge	sichtbar	vorhande n	Probe Z W-844-P 4	Doppeln ummer
A	A-191	20	11939-11 956 / leer	RS-440 R6	zwei Typ enschild er unlesbar	sichtbar	einmal fehlend	Probe Z W-844-P 6	Beutel separat gesichert
C	C-044	20	11883 / 1 2884-129 02	gemischt	11883 erneut	bei 3 von 4 geöffne ten sichtbar	vorhande n	Probe Z W-844-P 5	Lieferant nennt Sol lnummer 12883
C	C-045	20	12903-12 922	RS-440 R6	fortlaufen d	bei 4 von 4 geöffne ten sichtbar	vorhande n	ZW844-0 52 bis -056	Palette nach erster Beschau umgesetz t
C	C-046	20	12923-12 942	gemischt	fortlaufen d	bei 2 von 5 geöffne ten sichtbar	vorhande n	ZW844-0 57 bis -061	drei kabel gebunde ne Platinen
D	D-101	20	14401-14 420	RS-440	fortlaufen d	nicht sichtbar	vorhande n	ZW844-0 62 bis -064	keine äußere A bweichun g
D	D-102	20	14421-14 440	RS-440	fortlaufen d	nicht sichtbar	vorhande n	ZW844-0 65 bis -067	Siegelba ndKarton unbeschä digt

Tabellenblatt: Serienabgleich

Seriennummer	Karton	Bestellrevision	Gehäuselabel	Funkmodul sichtbar	CE am Gerät	Foto
RS440-26-11879	A-188	Rev. 5	R6	ja	ja	IMG_3811
RS440-26-11880	A-188	Rev. 5	R6	ja	nein	IMG_3812
RS440-26-11881	A-189	Rev. 5	R6	ja	ja	IMG_3815
RS440-26-11882	A-189	Rev. 5	R6	ja	ja	IMG_3816
RS440-26-11883	A-190	Rev. 5	R6	ja	nein	IMG_3820
RS440-26-11883	C-044	Rev. 5	R6	nicht geöffnet	offen	Lieferantenliste
ohne Nummer	A-191	Rev. 5	R6	ja	ja	IMG_3824

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Arbeitsstand Qualitätssicherung vom 13. Mai 2026; Foto- und Listenabgleich noch nicht abgeschlossen.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Datei

Office-Dokument: 01_zollbeschau_tghu7712049.docx

HANSEPORT ZOLLSERVICE GMBH · Indiastraße 7, 20457 Hamburg

Rheinwerk Sensorik GmbH
Frau Vera Morgenstern
Hafenallee 28
68159 Mannheim

Hamburg, 9. Mai 2026

Unser Zeichen	HPZ 26-7712049 / Ko
Betreff	Beschau Container TGHU7712049, Sensoren RS-440

Sehr geehrte Frau Morgenstern,

die Zollstelle Waltershof hat den Container am 8. Mai um 13:20 Uhr geöffnet. Von 420 Kartons wurden 24 ausgewählt. In sechs Kartons enthielten die Sensoren ein Funkmodul mit der Aufschrift LHR-6E, obwohl Packliste, Rechnung und technische Beschreibung nur die kabelgebundene Ausführung RS-440 nennen.

Bei 1260 von insgesamt 8400 Seriennummern ist in der vom Lieferanten übersandten Liste das Suffix R6 eingetragen. Auf zwei Geräten fehlte die CE-Kennzeichnung am Gehäuse; sie war lediglich auf der Umverpackung aufgedruckt. Die Zollstelle hat drei Geräte und eine Leiterplatte entnommen. Der übrige Container bleibt bis zur Nachreichung der technischen Unterlagen verschlossen.

Benötigt werden eine eindeutige Warenbeschreibung, die Stückliste der tatsächlich gelieferten Revision, Prüfberichte zum Funkmodul und eine Erklärung zur doppelten Seriennummer RS440-26-11883. Standgeld wird ab 11. Mai berechnet. Die Zollstelle hat als Frist den 14. Mai 2026 um 12:00 Uhr notiert.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Köster
Zolldeklarantin

Anlagen

1. Beschauprotokoll ZW-26-844
2. Fotoblatt Geräte RS440-26-11879 bis 11886
3. Liste der nachgeforderten Unterlagen

Datei

Office-Dokument: 04_werkzeuginventur_shenzhen_lanhai.docx

RHEINWERK SENSORIK GMBH · Hafenallee 28, 68159 Mannheim

Shenzhen Lanhai Electronics Co., Ltd.

Attn. Ms. Lin Wei

Bao'an District, Shenzhen

People's Republic of China

Mannheim, 11. Mai 2026

Unser Zeichen	RS-26-LH / Tooling 04
Betreff	Inventur der bezahlten Spritzgusswerkzeuge und Zugriff am Standort Bao'an

Dear Ms. Lin,

our quality manager Mr. Daniel Ufer attended the production site on 6 May 2026. He identified three moulds carrying the internal numbers LH-M17, LH-M18 and LH-M22. The purchase order of 14 September 2025 and the invoices paid on 30 September and 18 December refer to four moulds, including LH-M24 for the rear housing. This fourth mould was not shown during the visit.

The name plates on M17 and M18 bear the Lanhai asset number only. Mr. Ufer was not permitted to photograph the storage rack after 15:40 local time. The shift supervisor stated that M24 had been transferred to a subcontractor in Dongguan, but no dispatch note was available. Please provide the location, current condition and production log for each mould.

The attached inventory records only what was physically shown. It does not confirm ownership or acceptance. We also need the maintenance reports and the list of parts produced since 1 January 2026. Please preserve all tool movement records and do not alter the plates before the scheduled video inspection on 18 May.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Ufer

Head of Quality and Supplier Development

Anlagen

1. Tool inventory dated 6 May 2026
2. Purchase order RW-4582
3. Payment advice totaling EUR 180000.00

Datei

Office-Dokument: 07_compliance_nachfrage_coordination_fee.docx

RHEINWERK SENSORIK GMBH · Hafenallee 28, 68159 Mannheim

Herrn Dr. Kai Wendler
Leiter Asiengeschäft
Rheinwerk Sensorik GmbH

Mannheim, 13. Mai 2026

Unser Zeichen	CO-26-118 / Shenzhen Expansion
Betreff	Position local coordination fee in der Beteiligungskalkulation

Sehr geehrter Herr Dr. Wendler,

in der Kalkulation Version 3.2 vom 7. Mai ist eine Zahlung über 320000 Renminbi an Pearl River Coordination Services vorgesehen. Als Leistungsbeschreibung steht ausschließlich government liaison and site coordination. Im Lieferantenstamm gibt es zu dieser Gesellschaft weder eine Bankverbindung noch einen Freigabevermerk.

Herr Ufer berichtete am 10. Mai, der Betrag sei ihm während des Werksbesuchs als notwendige Einmalzahlung für eine beschleunigte Betriebsgenehmigung erläutert worden. Namen der angesprochenen Behörde oder beteiligter Amtsträger wurden nicht genannt. Auf der Visitenkarte des Vermittlers steht nur der Name Chen Bo und eine Mobilnummer.

Bitte reichen Sie vor jeder Freigabe den Vertragsentwurf, die wirtschaftlich Berechtigten, eine prüffähige Leistungsaufstellung und die interne Anforderungsmail nach. Der geplante Betrag ist im Zahlungssystem bis dahin mit Sperrkennzeichen C-17 versehen. Das Projektbudget bleibt im Übrigen unverändert; eine Bewertung der Beteiligungsstruktur ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Miriam Strauß
Compliance Officer

Anlagen

1. Kalkulation Version 3.2
2. Scan Visitenkarte Chen Bo
3. Auszug Lieferantenstamm vom 12. Mai 2026

Datei

Office-Dokument: 12_zollbeschau_container_shenzhen_hamburg.docx

HANSEPORT ZOLLSERVICE GMBH · Indiastraße 7, 20457 Hamburg

Rheinwerk Sensorik GmbH
Frau Vera Morgenstern
Hafenallee 28
68159 Mannheim

Hamburg, 14. Mai 2026

Unser Zeichen	HPZ 26-7712049 / Ko · Beschau 2
Betreff	Container TGHU7712049 · ergänzende Zollbeschau und Probenliste

Sehr geehrte Frau Morgenstern,

die zweite Beschau fand am 14. Mai 2026 von 08:35 bis 11:48 Uhr in Halle W 17 der Zollstelle Waltersshof statt. Anwesend waren Zollobersekreterin Anne Martens, Herr Tobias Rahl als Prüflingenieur, Frau Köster für Hanseport und Herr Daniel Ufer für Rheinwerk. Das Containersiegel ZW 884 771 war beim Eintreffen unbeschädigt und wurde um 08:41 Uhr durch Frau Martens geöffnet.

Geöffnet wurden 38 Kartons aus den Paletten A, C und D. In 31 Kartons trugen sämtliche Geräte das Gehäuselabel RS-440 R6. Sieben Kartons enthielten gemischte Gehäuselabel RS-440 und RS-440 R6. Die Stichprobe umfasste 146 Geräte. Bei 29 Geräten war unter der rechten Gehäuseabdeckung ein Funkmodul LHR-6E sichtbar. Bei vier Geräten fehlte die CE-Kennzeichnung am Gehäuse; auf der Umverpackung war sie vorhanden.

Die Seriennummer RS440-26-11883 wurde auf einem Gerät aus Karton A-190 und auf einem zweiten Gerät aus Karton C-044 festgestellt. Die Nummer RS440-26-11884 erscheint zweimal in der elektronischen Packliste, wurde in der geöffneten Stichprobe aber nur auf einem Gerät gefunden. Zwei Geräte aus Karton A-191 tragen auf dem Typenschild keine lesbare Seriennummer. Frau Köster fotografierte die Befunde unter den Bildnummern ZW844-031 bis ZW844-067.

Herr Ufer übergab eine Stückliste mit Erstellungsdatum 12. Mai 2026 und eine englischsprachige Kurzerklärung des Lieferanten. Die Stückliste nennt das Funkmodul als optional fitted. Ein Prüfbericht für die Funkfunktion, die Firmwaredatei und eine deutschsprachige Gerätebeschreibung lagen nicht vor. Die Zollstelle nahm die Geräte 11883 aus A-190, 11883 aus C-044 und das unnummerierte Gerät aus A-191 als Proben ZW-844-P4 bis P6 in Verwahrung.

Der Container wurde um 11:57 Uhr mit Siegel ZW 884 816 erneut verschlossen. Eine Freigabe wurde nicht erklärt. Frau Martens setzte für die noch fehlenden Unterlagen eine Eingangsuhrzeit am 18. Mai 2026 um 10:00 Uhr. Der Terminalbetreiber berechnet nach seiner Mitteilung vom 13. Mai weiterhin Standgeld; die genaue Höhe wurde von der Zollstelle nicht geprüft.

Die beigefügte Proben- und Fotoliste gibt den Zustand bei Öffnung wieder. Zu Eigentum, Vertragsgemäßheit oder technischer Zulässigkeit enthält das Protokoll keine abschließende Bewertung. Bitte prüfen Sie die Kartonzuordnung vor Weiterleitung an den Lieferanten, weil die Palette C nach der ersten Beschau umgesetzt worden war.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Köster
Zolldeklarantin**Anlagen**

1. Beschauvermerk ZW-26-844/2, fünf Seiten
2. Probenliste ZW-844-P4 bis P6
3. Fotoliste ZW844-031 bis ZW844-067
4. Siegelprotokoll ZW 884 771 / ZW 884 816