가르교는 9세기까지 그 기능이 유지되었다.



석회 침전물에 의해 강물의 양이 줄어들면서

하지만 보수가 소홀해지고,

더 이상 수로의 기능을 못하게 되었다.