

► 4 atributos de calidad de datos



Disponibilidad



Compleitud



Unicidad



Validez



DISPONIBILIDAD

Definición:

Grado en que el conjunto de datos está habilitado para su consumo en el momento en que es requerido.

Ejemplo del elementos de Datos «Control Pesómetro Overland»

Pesómetro de la correa *overland* y la base de datos donde se almacena las mediciones, están operando en óptimas condiciones asegurando la disponibilidad del dato.

Ejemplo de Métricas

Registro de incidentes de datos no disponibles





COMPLETITUD

Definición:

El conjunto de datos recibido debe contener todos los registros esperados.

Ejemplo del elementos de Datos «Control Pesómetro Overland»

El ciclo de evaluación de condiciones de operación es cada 15 minutos. Por lo tanto, en cada ciclo se debe evaluar 15 registros antes de emitir alarma.

Ejemplo de Métricas

Razón entre el número de ciclos con registros faltantes y el número de ciclos correctos.



► UNICIDAD

Definición:

Grado en que el dato es único para el registro esperado, no presenta duplicidad y/o ambigüedad.

Ejemplo del elementos de Datos «Control Pesómetro Overland»

El sensor del pesómetro emite datos cada minuto. Por lo tanto, debe existir un único valor en el instante en que es medido el sensor.

Ejemplo de Métricas

Registro de incidentes por multiplicidad de datos.



► VALIDEZ

Definición:

Grado en que los datos son consistentes dentro de parámetros establecidos respecto a los valores y formatos aceptables.

Ejemplo del elementos de Datos «Control Pesómetro Overland»

El tonelaje por hora de alimentación del SAG presenta en todos sus registros datos numéricos entre 0 y 5000.

Ejemplo de Métricas

Razón entre el número de datos no válidos y el número de Datos válidos.

