

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	SERVICIOS PROFESIONALES PETER SWUAN LTDA						
Dirección	CAMINO EL ALBA #8760, LAS CONDES						
Contacto							
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100						
Marca	PHILIPS RESPIRONICS						
Modelo	LA1054096						
Serie	TV117060619						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	118705	H Hombre		3 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30			
Tipo de	FCO	H termino		11:30			
asistencia							
Fecha	17-01-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
Otros							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros:	Otros:		Otros:				

## **OBSERVACION GENERAL**

Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

- Horas de funcionamiento de turbina: 30926,1
- Horas de funcionamiento de equipo: 30926,1
- versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO correspondientes y se realizaron pruebas de funcionamiento, donde el equipo falla en la interpretación de flujos positivos. Por otro lado, la turbina se encuentra en sobretiempo por lo tanto requiere cambio de esta. Queda pendiente de diagnóstico.

## REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE












































ESTADO DEL EQUIPO			SI	NO			
Equipo se encuentra operativo			0	•			
REPUESTO A INSTALAR							
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE			
	RP- TRILOGY INLET AIR	1	230912				
	RP- MR SYMBOL INTL		1	230921			
	RP POLLEN FILTERS		1	230822			
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML		1	88016			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS							
No requiere							
Lambow							
_	Ignacio Gamboa Alvarado Firma Supervisor o personal de EEMM INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución						

















