

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	HOSPITAL DE TOME						
Dirección	MARIANO EGAÑA № 1640, CONCEPCIÓN						
Contacto	•						
Correo							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR						
Marca	PHILLIPS						
Modelo	TRILOGY 202						
Serie	TV015092406						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	119584- 288323	H Hombre		2 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30			
Tipo de asistencia	Diagnostico	H termino		10:30			
	en						
	laboratorio						
Fecha	05-02-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
No muestra parametro en pantalla							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros:	Otros:		Otros:				

**OBSERVACION GENERAL** 

Se realiza inspección visual, encontrando abolladuras en pieza removible, se reporta falla 344 en el equipo por lo cual se aplica procedimiento de calibración. El proceso no surte efecto en solución del problema, por lo tanto, se realizan pruebas de calibración de OBM con otro equipo sin tener resultados satisfactorios, por lo tanto es requerido su cuambio.














































EST	ADO DEL EQUIPO		SI	NO		
Equipo s	e encuentra operativo		•	0		
REPUESTO A SOLICITAR						
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE		
1054869	Oxygen Blender Whisper Cap Kit		1			
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit		1			
INSTRUMENTOS UTILIZADOS						
No requiere No requiere						
Loompoo						
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				

















