

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE							
Cliente	FUNDACION JOSEFINA MARTINEZ						
Dirección	CAMILO HENRIQUEZ N°3691, PUENTE ALTO						
Contacto	JAIME BELLOLIO						
Correo	bellolio@uc.cl						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100						
Marca	PHILIPS RESPIRONICS						
Modelo	LA1054096						
Serie	TV11412164B						
Software		Hardware					
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA							
OT - ACT	118524	H Hombre		3 Horas			
Cobertura	Contrato	H inicio		08:30			
Tipo de	FCO	H termino		12:30			
asistencia							
Fecha	12-01-2024	O.C(Opcional)					
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN							
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado						
FALLA REPORTADA POR CLIENTE							
Otros							
Otros							
DETECCIÓN DE PROBLEMATICA							
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA		SOLUCION				
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas		Calibracion de servicio				
Otros:	Otros:		Otros:				

OBSERVACION GENERAL

Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:

Horas de funcionamiento de turbina: 16226,6

Horas de funcionamiento de equipo: 12100,3

versión de software: 14.2.05

Se realiza FCO correspondientes, se actualiza versión del firmware y se realizaron pruebas de funcionamiento, donde el equipo presenta fallos en la interpretación de datos de flujos de aire, se realiza limpieza interna sin cambios en los resultados de las pruebas. El equipo se encuentra inoperativo a espera de diagnostico.












































NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LOTE/SERIE		
	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R		1	230912		
RP- MR SYMBOL INT		NTL	1	230921		
	RP POLLEN FILTERS		1	230822		
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML		1	88016		
INSTRUMENTOS UTILIZADOS						
No requiere No requiere						
How wow						
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución				

















