

Telkom Property
Tech-led Property Company

SISTEM MANAJEMEN TERPADU
(GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER SURABAYA)

DAFTAR IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN (ADL) & IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RESIKO (IDPR)

PEMERIHARAAN POMPA DAN HYDRANT

No. Ref : PM-SWT-03-03-07
Level Dokumen : 4
Tanggal : 1 Juli 2024
Rev. Status : 00

Dibuat oleh :
Rachmat Adiel Setiawan
Anggota PPK3

Direview oleh :
Sumet Riyadi
Sekretaris PPK3

Diestimasi oleh :
Lukman Hakim S
Ketua PPK3

Aspect NO.	Activity/ Material/ Product/ Service	Operation Condition HS (R, NR, D) Rutin, Non Rutin, Darurat, ENV (N, Ab, E)- Normal, Abnormal/ emergency	Type H-S-E (Health - Safety - Environment)	HSE-Aspect Hazard (Bahaya)	PELUANG	INHERENT RISK (RESIKO DASAR)			ASPEK LINGKUNGAN	Pengendalian Saat ini	RESIDUAL RISK (RESIKO SISA)			Pengendalian Tambahan	FINAL RISK (RESIKO AKHIR)			Due Date PIC
						Kemungkinan	Tingkat bahaya	Tingkat Resiko			Kemungkinan	Tingkat bahaya	Tingkat Resiko		Kemungkinan	Tingkat bahaya	Tingkat Resiko	
1	Cek panel dan instalasi	R	S	Tersengat listrik	Kondisi panel dan instalasinya terawat dan terpelihara dengan baik	2	4	8	Low	(1) Standar PUIL (4) Petugas terlatih (6) APD standar				PUIL Permenaker				Supervisor Eng.
2	Cek tekanan dan instalasi plumbing	R	S	Terpeleset	Kondisi plumbing terpelihara, tidak bocor	2	3	6	Low	(4) Petugas terlatih (6) APD standar				Permenaker				Supervisor Eng.
3	Pengoperasian / Simulasi	R	S	Terpeleset Tersengat listrik Pendengaran	Kondisi pompa dan petugas selalu siap, terpelihara dan handal	3	4	12	Medium	(4) Petugas terlatih (5) SOP dan RK (6) APD standar (7) Saving energy	2	3	6	Low	Permenaker			Supervisor/ Chief Eng.
4	Pembersihan ruangan	N	E	Tersengat listrik Gores air	Kondisi ruangan selalu terpelihara dan bersih	3	3	9	Low	(4) Petugas terlatih (6) APD standar				Permenaker				Supervisor Eng.
5	Pemeriksaan pompa, panel dan plumbing	R	S	Terpeleset Tersengat listrik	Kondisi pompa, panel dan plumbing terpelihara dan siap beroperasi	3	3	9	Low	(4) Petugas terlatih (6) APD standar (7) Majut bekas dibuang di tempat khusus				Permenaker				Supervisor Eng.
		N	E	Majut bekas		3	3	9	Low	(7) Majut bekas dibuang di tempat khusus								

Kemungkinan 1 2 3 4 5

Tingkat Bahaya 1 2 3 4 5

1-10 = Low to Moderate Risk 1 = Sangat Jarang 1 = Sangat Rendah : Tidak ada cidera dan kerugian material

12-15 = High Risk 2 = Jarang 2 = Rendah : Memerlukan perawatan PPK, kerugian materi kecil

16-25 = Very High Risk 3 = Sedang 3 = Sedang : Memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilang hari kerja/hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, kerugian material sedang

4 = Sering 4 = Tinggi : Cedera yang mengakibatkan cacat/hilang fungsi tubuh secara total, tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar

5 = Sangat Sering 5 = Sangat Tinggi : Menyebabkan kematian/hilangnya material sangat besar