Défauts d’isolation haute tension



Situation atelier

Drivetrain Malfunction avec un ou plusieurs codes d’isolation.



BMW surveille la résistance d’isolation entre le réseau HV et la masse du véhicule.

Les codes 222814, 22280F, 21F0E3 et 21F0E4 sont explicitement cités dans le bulletin.

Le test plan ISTA est utilisé pour localiser un défaut lorsqu’il est présent.

DTC / contexte

222814 · 22280F · 21F0E3 · 21F0E4

Le DTC oriente la recherche. MaintiDoc doit confirmer le scénario, la variante et les autres codes avant toute action.

Faits vérifiés

BMW surveille la résistance d’isolation entre le réseau HV et la masse du véhicule.

Les codes 222814, 22280F, 21F0E3 et 21F0E4 sont explicitement cités dans le bulletin.

Le test plan ISTA est utilisé pour localiser un défaut lorsqu’il est présent.

Photo réelle et lecture multimodale



La photo aide à reconnaître le système ou la zone concernée. Le diagnostic reste fondé sur les DTC, les contrôles et la documentation BMW/NHTSA.

Workflow MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Défauts d’isolation haute tension
Symptôme : Drivetrain Malfunction avec un ou plusieurs codes d’isolation.
DTC : 222814 · 22280F · 21F0E3 · 21F0E4

Décision : suivre uniquement la branche couverte par BMW. En cas d’ambiguïté, clarifier ou poursuivre avec ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources et traçabilité

TECHNIQUE
BMW SI B61 36 14 / NHTSA MC-10148189-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10148189-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités à ce que la source supporte.