

Défaut d’isolation intermittent : collecte de preuves

Scénario atelier

Le message apparaît puis disparaît après repos ou redémarrage.



Un défaut d’isolation peut ne plus être présent au moment du diagnostic.

BMW recommande de relever les conditions exactes d’apparition lorsque le défaut n’est pas reproductible.

MaintiDoc doit séparer la preuve du défaut de l’hypothèse sur le composant fautif.

DTC ciblés

22280F · 21F0E3 selon cas

Les codes orientent vers un défaut d’isolation ; ils ne prouvent pas automatiquement quel composant est fautif.

Ce que BMW confirme

Un défaut d’isolation peut ne plus être présent au moment du diagnostic.

BMW recommande de relever les conditions exactes d’apparition lorsque le défaut n’est pas reproductible.

MaintiDoc doit séparer la preuve du défaut de l’hypothèse sur le composant fautif.

Photo réelle de la batterie HV



La photo réelle aide le VLM à reconnaître le sous-système batterie. Le diagnostic reste fondé sur la documentation BMW/NHTSA et les tests ISTA.

Logique MaintiDoc



Décision

Sujet : Défaut d’isolation intermittent : collecte de preuves
Symptôme : Le message apparaît puis disparaît après repos ou redémarrage.
DTC : 22280F · 21F0E3 selon cas

MaintiDoc doit localiser la preuve, éviter le remplacement par supposition et escalader lorsque le défaut n’est pas reproductible.

Validation humaine requise.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 38 14 / NHTSA MC-10151374-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10151374-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 - batterie HV, importée dans le corpus.

Les informations non supportées par BMW/NHTSA ne sont pas présentées comme des faits.