SME / CSC : défaut de circuit de surveillance



Scénario atelier

Le véhicule peut refuser l’état READY ou afficher une réduction de puissance.



Trois faits à retenir

BMW associe 21F284 au circuit de supervision des cellules.

Le bulletin cite notamment CSC, faisceau CSC et capteurs de température parmi les causes à examiner.

Le diagnostic dépend des résultats ISTA et des mesures de température des modules.

Lecture du composant / système



Utilisation VLM

• reconnaître la famille de composant
• croiser avec le DTC et la version du véhicule
• ne jamais conclure depuis l’image seule
• citer la source technique avant toute recommandation

DTC / indice de diagnostic

21F284 · 21F13D · 21F153

Le DTC est une preuve de contexte, pas toujours la preuve du composant fautif. MaintiDoc doit séparer : fait source · observation · hypothèse · action validée.

Chemin de diagnostic documentaire



Sortie MaintiDoc

Brouillon de ticket

Sujet : SME / CSC : défaut de circuit de surveillance
Symptôme : Le véhicule peut refuser l’état READY ou afficher une réduction de puissance.
DTC : 21F284 · 21F13D · 21F153

Conclusion : utiliser uniquement les contrôles appuyés par la documentation BMW. Si la preuve est insuffisante, conserver le statut « diagnostic à confirmer ».

Validation humaine obligatoire avant action.

Sources et traçabilité

SOURCE TECHNIQUE
BMW SI B61 22 16 / NHTSA MC-10146960-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10146960-9999.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle du composant / système BMW i3 importée dans le corpus.

Règle de fiabilité
Les DTC, causes et actions doivent être supportés par la source technique. L’image sert à la reconnaissance visuelle.

Métadonnées : BMW i3 · I01 · MaintiDoc V3