Sous-tension des cellules à très faible SOC



Situation atelier

Perte de puissance ou arrêt du système HV lorsque le SOC devient très faible.



Le bulletin BMW traite les pertes de puissance à très faible état de charge.

Les DTC 21F241 à 21F248 correspondent à des sous-tensions d’au moins une cellule par circuit de supervision.

BMW prévoit une correction logicielle et des contrôles ISTA selon le cas.

DTC / contexte

21F241–21F248 · 22283B

Le DTC oriente la recherche. MaintiDoc doit confirmer le scénario, la variante et les autres codes avant toute action.

Faits vérifiés

Le bulletin BMW traite les pertes de puissance à très faible état de charge.

Les DTC 21F241 à 21F248 correspondent à des sous-tensions d’au moins une cellule par circuit de supervision.

BMW prévoit une correction logicielle et des contrôles ISTA selon le cas.

Photo réelle et lecture multimodale



La photo aide à reconnaître le système ou la zone concernée. Le diagnostic reste fondé sur les DTC, les contrôles et la documentation BMW/NHTSA.

Workflow MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Sous-tension des cellules à très faible SOC
Symptôme : Perte de puissance ou arrêt du système HV lorsque le SOC devient très faible.
DTC : 21F241–21F248 · 22283B

Décision : suivre uniquement la branche couverte par BMW. En cas d’ambiguïté, clarifier ou poursuivre avec ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources et traçabilité

TECHNIQUE
BMW SI B61 20 16 / NHTSA MC-10136350-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10136350-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités à ce que la source supporte.