

Échec du test End-of-Service après réparation batterie

Scénario atelier

Après réparation, la batterie HV ne peut pas être réactivée malgré une réparation correcte.



Trois faits à retenir

BMW exige un test End-of-Service après certaines réparations de batterie HV.

Le bulletin décrit des échecs liés à des défauts SME mémorisés ou au code d’activation.

La procédure BMW prévoit de nettoyer la mémoire de défauts puis de relancer le test.

Lecture du composant / système



Utilisation VLM

• reconnaître la famille de composant
• croiser avec le DTC et la version du véhicule
• ne jamais conclure depuis l’image seule
• citer la source technique avant toute recommandation

DTC / indice de diagnostic

Le DTC est une preuve de contexte, pas toujours la preuve du composant fautif. MaintiDoc doit séparer : fait source · observation · hypothèse · action validée.

Chemin de diagnostic documentaire



Sortie MaintiDoc

Brouillon de ticket

Sujet : Échec du test End-of-Service après réparation batterie
Symptôme : Après réparation, la batterie HV ne peut pas être réactivée malgré une réparation correcte.
DTC : —

Conclusion : utiliser uniquement les contrôles appuyés par la documentation BMW. Si la preuve est insuffisante, conserver le statut « diagnostic à confirmer ».

Validation humaine obligatoire avant action.

Sources et traçabilité

SOURCE TECHNIQUE
BMW HV Battery End of Service Test Failed / NHTSA MC-10148122-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10148122-9999.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle du composant / système BMW i3 importée dans le corpus.

Règle de fiabilité
Les DTC, causes et actions doivent être supportés par la source technique. L’image sert à la reconnaissance visuelle.

Métadonnées : BMW i3 · I01 · MaintiDoc V3