Recharge AC impossible ou interrompue



Situation atelier

La batterie HV ne termine pas sa charge après une session de diagnostic ou de programmation.



BMW documente une interruption de charge provoquée par l’ouverture inattendue du relais 30B après certaines sessions ISTA.

Le correctif consiste à laisser le véhicule entrer en mode sleep avant de relancer la charge.

Si le contexte ne correspond pas, le diagnostic doit continuer avec ISTA.

DTC / contexte

Selon ISTA / module de charge

Le DTC oriente la recherche. MaintiDoc doit confirmer le scénario, la variante et les autres codes avant toute action.

Faits vérifiés

BMW documente une interruption de charge provoquée par l’ouverture inattendue du relais 30B après certaines sessions ISTA.

Le correctif consiste à laisser le véhicule entrer en mode sleep avant de relancer la charge.

Si le contexte ne correspond pas, le diagnostic doit continuer avec ISTA.

Photo réelle et lecture multimodale



La photo aide à reconnaître le système ou la zone concernée. Le diagnostic reste fondé sur les DTC, les contrôles et la documentation BMW/NHTSA.

Workflow MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Recharge AC impossible ou interrompue
Symptôme : La batterie HV ne termine pas sa charge après une session de diagnostic ou de programmation.
DTC : Selon ISTA / module de charge

Décision : suivre uniquement la branche couverte par BMW. En cas d’ambiguïté, clarifier ou poursuivre avec ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources et traçabilité

TECHNIQUE
BMW SI B61 26 17 / NHTSA MC-10149257-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10149257-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités à ce que la source supporte.