

Verrouillage du câble de recharge haute tension

Carte du symptôme

La charge ne démarre pas ou le câble ne peut plus être déverrouillé.



BMW associe ce scénario à des défauts du verrou de prise de charge.

Les codes 805532 et 805503 sont cités dans le bulletin.

Le diagnostic distingue problème de sangle d’urgence

Ce que BMW documente

BMW associe ce scénario à des défauts du verrou de prise de charge.

Les codes 805532 et 805503 sont cités dans le bulletin.

Le diagnostic distingue problème de sangle d’urgence et actionneur de verrouillage.

Reconnaissance visuelle



Photo réelle BMW i3 / composant associé.


Le VLM peut l’utiliser pour identifier une famille de pièce ou un état visuel, mais le diagnostic doit être confirmé par les DTC et les sources techniques.

DTC / indices

805532 · 805503

Un DTC oriente la recherche mais n’autorise pas à remplacer directement un composant. MaintiDoc doit conserver la distinction entre symptôme, code, cause documentée et hypothèse.

Arbre de décision MaintiDoc



Décision et ticket

Sujet : Verrouillage du câble de recharge haute tension

Symptôme : La charge ne démarre pas ou le câble ne peut plus être déverrouillé.
DTC : 805532 · 805503

Décision : appliquer uniquement les contrôles couverts par la source. Si le contexte ne correspond pas exactement au bulletin, poursuivre avec ISTA et demander une clarification.

Toute création de ticket reste soumise à validation humaine.

Sources techniques et visuelles

SOURCE TECHNIQUE
BMW SI B61 08 15 / NHTSA MC-10170584-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10170584-9999.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Règle : les informations de diagnostic doivent être supportées par BMW/NHTSA ; les images servent à la reconnaissance visuelle et sont sourcées séparément.