

Déverrouillage d’urgence de la prise endommagé

Carte du symptôme

La tirette de déverrouillage d’urgence de la prise de charge est endommagée.

BMW documente des dommages de la sangle de déverrouillage d’urgence.

Une force excessive ou un cheminement incorrect peuvent contribuer au problème.

Le bulletin prévoit une inspection et une correction du



Ce que BMW documente

Une force excessive ou un cheminement incorrect peuvent contribuer au problème.

Reconnaissance visuelle



Photo réelle BMW i3 / composant associé.

Le VLM peut l’utiliser pour identifier une famille de pièce ou un état visuel, mais le diagnostic doit être confirmé par les DTC et les sources techniques.

Arbre de décision MaintiDoc



Décision et ticket

Sources techniques et visuelles