Recharge impossible après programmation ISTA



Scénario atelier

Après effacement de défauts ou programmation, la charge HV reste interrompue.



Le bulletin BMW relie ce cas à la structure de job ISTA et au relais 30B.

La procédure demande de couper Terminal 15, déconnecter ISTA et laisser le véhicule entrer en sleep mode.

Ce que BMW documente

Le bulletin BMW relie ce cas à la structure de job ISTA et au relais 30B.

La procédure demande de couper Terminal 15, déconnecter ISTA et laisser le véhicule entrer en sleep mode.

Un problème persistant hors de ce scénario nécessite le diagnostic ISTA normal.

Lecture visuelle



La photo réelle du tableau de bord aide à contextualiser l’état du véhicule après programmation.

Le diagnostic repose ensuite sur le scénario exact du bulletin BMW, pas sur l’image seule.

Indice principal

Charge interrompue après session ISTA

Le bulletin vise un cas précis. Si le contexte ne correspond pas, MaintiDoc doit sortir de cette branche et poursuivre le diagnostic standard.

Chemin de résolution documentaire



Sortie MaintiDoc

Sujet : Recharge impossible après programmation ISTA

Symptôme : Après effacement de défauts ou programmation, la charge HV reste interrompue.

Action documentée : laisser le véhicule entrer en sleep mode conformément au bulletin, puis recontrôler la charge. Si le problème persiste, revenir au diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

Sources et traçabilité

SOURCE TECHNIQUE
BMW SI B61 26 17 / NHTSA MC-10149257-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10149257-9999.pdf

SOURCE VISUELLE
Photo réelle du tableau de bord BMW i3 importée dans le corpus.

Les conclusions techniques proviennent de BMW/NHTSA ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.