DC Fast Charging : défaut SME / contacteur



Symptôme et contexte



Message « Drive: Check as soon as possible » pendant ou après une session de charge avec préconditionnement.

BMW décrit 21F0D2 comme pouvant être mémorisé à tort dans ce scénario logiciel.

Les codes 21F153 et 21F2A9 peuvent apparaître comme défauts consécutifs.

DTC et interprétation

21F0D2 · 21F153 · 21F2A9

Le code oriente la recherche. MaintiDoc doit vérifier le contexte du bulletin, la variante et les autres DTC avant de proposer une action.

Faits vérifiés

BMW décrit 21F0D2 comme pouvant être mémorisé à tort dans ce scénario logiciel.

Les codes 21F153 et 21F2A9 peuvent apparaître comme défauts consécutifs.

La correction du bulletin est une mise à jour logicielle du véhicule.


Image réelle et reconnaissance



Le VLM peut reconnaître le composant ou le contexte visuel. Cette observation doit ensuite être croisée avec la source BMW/NHTSA et les DTC.

Pas de diagnostic confirmé par image seule.

Diagnostic documentaire



Décision MaintiDoc

Sujet : DC Fast Charging : défaut SME / contacteur
Symptôme : Message « Drive: Check as soon as possible » pendant ou après une session de charge avec préconditionnement.
DTC : 21F0D2 · 21F153 · 21F2A9

Décision : suivre la branche de diagnostic uniquement si le scénario correspond à la source. Sinon, demander une clarification ou reprendre le diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 03 16 / NHTSA MC-10151182-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10151182-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les faits techniques sont limités à ce que la source BMW/NHTSA supporte.