Diagnostic visuel des LED de la prise de charge



Symptôme et contexte



La couleur ou l’état de la LED de prise aide à contextualiser une plainte de charge.

Le bulletin BMW mentionne un voyant de prise restant blanc dans certains défauts de verrouillage.

Les DTC du module de charge permettent de distinguer le mécanisme de verrouillage du reste du circuit.

DTC et interprétation

805532 · 805503 selon verrouillage

Le code oriente la recherche. MaintiDoc doit vérifier le contexte du bulletin, la variante et les autres DTC avant de proposer une action.

Faits vérifiés

Le bulletin BMW mentionne un voyant de prise restant blanc dans certains défauts de verrouillage.

Les DTC du module de charge permettent de distinguer le mécanisme de verrouillage du reste du circuit.

MaintiDoc peut analyser la LED comme observation, mais doit confirmer avec les DTC.


Image réelle et reconnaissance



Le VLM peut reconnaître le composant ou le contexte visuel. Cette observation doit ensuite être croisée avec la source BMW/NHTSA et les DTC.

Pas de diagnostic confirmé par image seule.

Diagnostic documentaire



Décision MaintiDoc

Sujet : Diagnostic visuel des LED de la prise de charge
Symptôme : La couleur ou l’état de la LED de prise aide à contextualiser une plainte de charge.
DTC : 805532 · 805503 selon verrouillage

Décision : suivre la branche de diagnostic uniquement si le scénario correspond à la source.
Sinon, demander une clarification ou reprendre le diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 08 15 / NHTSA MC-10170584-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10170584-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les faits techniques sont limités à ce que la source BMW/NHTSA supporte.