EME : Drivetrain Fault et code 2228BF



Symptôme et contexte



Le combiné affiche Drivetrain Fault et l’EME mémorise 2228BF.

BMW associe 2228BF à une surveillance interne de position de conduite dans l’EME.

222852 peut aussi accompagner le défaut selon le bulletin.

DTC et interprétation

2228BF · 222852 possible

Le code oriente la recherche. MaintiDoc doit vérifier le contexte du bulletin, la variante et les autres DTC avant de proposer une action.

Faits vérifiés

BMW associe 2228BF à une surveillance interne de position de conduite dans l’EME.

222852 peut aussi accompagner le défaut selon le bulletin.

La première correction documentée est une mise à jour logicielle, puis ISTA si le code revient.


Image réelle et reconnaissance



Le VLM peut reconnaître le composant ou le contexte visuel. Cette observation doit ensuite être croisée avec la source BMW/NHTSA et les DTC.

Pas de diagnostic confirmé par image seule.

Diagnostic documentaire



Décision MaintiDoc

Sujet : EME : Drivetrain Fault et code 2228BF
Symptôme : Le combiné affiche Drivetrain Fault et l’EME mémorise 2228BF.
DTC : 2228BF · 222852 possible

Décision : suivre la branche de diagnostic uniquement si le scénario correspond à la source. Sinon, demander une clarification ou reprendre le diagnostic ISTA.

Validation humaine requise.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B12 28 15 / NHTSA MC-10147810-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10147810-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les faits techniques sont limités à ce que la source BMW/NHTSA supporte.