READY impossible / manque de puissance



Situation client

Le véhicule peut refuser le mode de conduite ou limiter fortement couple et vitesse.



BMW liste plusieurs DTC EME associés à une absence de Drive Readiness ou à une limitation de puissance.

Le bulletin attribue le scénario à un problème logiciel EME dans les cas visés.

La procédure commence par un diagnostic ISTA puis vérification du niveau logiciel.

DTC / signaux

222851 · 2228C0 · 222761 · 222011 · 22230E · 222D27

Le code doit être interprété avec le scénario et la combinaison des défauts. Un code isolé n’autorise pas une conclusion automatique.

Faits vérifiés dans la source

BMW liste plusieurs DTC EME associés à une absence de Drive Readiness ou à une limitation de puissance.

Le bulletin attribue le scénario à un problème logiciel EME dans les cas visés.

La procédure commence par un diagnostic ISTA puis vérification du niveau logiciel.

Photo réelle du système



La photo sert à identifier visuellement la zone ou le composant concerné. MaintiDoc doit ensuite vérifier le DTC, la variante et la documentation avant de proposer une action.

Séquence de diagnostic



Sortie MaintiDoc

Sujet : READY impossible / manque de puissance

Symptôme : Le véhicule peut refuser le mode de conduite ou limiter fortement couple et vitesse.
DTC : 222851 · 2228C0 · 222761 · 222011 · 22230E · 222D27

Action : ne proposer que ce que le bulletin couvre explicitement. Toute divergence doit déclencher une clarification ou une nouvelle branche ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B61 46 17 / NHTSA MC-10142937-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10142937-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités au contenu BMW/NHTSA ; l’image est une aide visuelle.