

Parking Lock impossible à engager ou désengager

Situation atelier

P ou N clignote et un message demande de sécuriser le véhicule contre le roulement.



BMW associe 222D25/222D26 à l’actionneur du verrou de parking.

222D29 peut orienter vers une branche logicielle selon la combinaison de défauts.

Si le parking lock ne s’engage pas, BMW demande de sécuriser le véhicule avec le frein de stationnement.

DTC / contexte

222D25 · 222D26 · 222D29

Le DTC oriente la recherche. MaintiDoc doit confirmer le scénario, la variante et les autres codes avant toute action.

Faits vérifiés

BMW associe 222D25/222D26 à l’actionneur du verrou de parking.

222D29 peut orienter vers une branche logicielle selon la combinaison de défauts.

Si le parking lock ne s’engage pas, BMW demande de sécuriser le véhicule avec le frein de stationnement.

Photo réelle et lecture multimodale



La photo aide à reconnaître le système ou la zone concernée. Le diagnostic reste fondé sur les DTC, les contrôles et la documentation BMW/NHTSA.

Workflow MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Parking Lock impossible à engager ou désengager
Symptôme : P ou N clignote et un message demande de sécuriser le véhicule contre le roulement.
DTC : 222D25 · 222D26 · 222D29

Décision : suivre uniquement la branche couverte par BMW. En cas d’ambiguïté, clarifier ou poursuivre avec ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources et traçabilité

TECHNIQUE
BMW SI B27 01 14 / NHTSA MC-10148311-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10148311-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités à ce que la source supporte.