# Support moteur gauche cassé



# Situation client

**Bruit de choc à l’arrière lors des inversions de charge et mouvement excessif du groupe eDrive.**



BMW documente une rupture du support moteur ou de son support sur i3/i3 REx.

Le bulletin avertit de ne pas continuer à rouler lorsqu’une rupture est confirmée.

L’inspection inclut des composants voisins susceptibles d’avoir subi des dommages consécutifs.

# DTC / signaux

**Drivetrain Malfunction possible**

Le code doit être interprété avec le scénario et la combinaison des défauts. Un code isolé n’autorise pas une conclusion automatique.

# Faits vérifiés dans la source

BMW documente une rupture du support moteur ou de son support sur i3/i3 REx.

Le bulletin avertit de ne pas continuer à rouler lorsqu’une rupture est confirmée.

L’inspection inclut des composants voisins susceptibles d’avoir subi des dommages consécutifs.

# Photo réelle du système



La photo sert à identifier visuellement la zone ou le composant concerné. MaintiDoc doit ensuite vérifier le DTC, la variante et la documentation avant de proposer une action.

# Séquence de diagnostic



# Sortie MaintiDoc

Sujet : Support moteur gauche cassé

Symptôme : Bruit de choc à l’arrière lors des inversions de charge et mouvement excessif du groupe eDrive.
DTC : Drivetrain Malfunction possible

Action : ne proposer que ce que le bulletin couvre explicitement. Toute divergence doit déclencher une clarification ou une nouvelle branche ISTA.

Validation humaine obligatoire.

# Sources

TECHNIQUE
BMW SI B22 01 15 / NHTSA MC-10151085-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10151085-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités au contenu BMW/NHTSA ; l’image est une aide visuelle.