

Supports moteur après perte brutale de traction

Situation client

Une perte soudaine de traction lors d’une forte accélération peut endommager les supports.



BMW a publié une action de service relative aux supports moteur de l’i3.

Le bulletin décrit une inspection/remplacement des éléments concernés sur les véhicules affectés.

La procédure prévoit des différences entre i3 BEV et i3 REx ; MaintiDoc doit donc identifier la variante.

DTC / signaux



Le code doit être interprété avec le scénario et la combinaison des défauts. Un code isolé n’autorise pas une conclusion automatique.

Faits vérifiés dans la source

BMW a publié une action de service relative aux supports moteur de l’i3.

Le bulletin décrit une inspection/remplacement des éléments concernés sur les véhicules affectés.

La procédure prévoit des différences entre i3 BEV et i3 REx ; MaintiDoc doit donc identifier la variante.

Photo réelle du système



La photo sert à identifier visuellement la zone ou le composant concerné. MaintiDoc doit ensuite vérifier le DTC, la variante et la documentation avant de proposer une action.

Séquence de diagnostic



Sortie MaintiDoc

Sujet : Supports moteur après perte brutale de traction

Symptôme : Une perte soudaine de traction lors d’une forte accélération peut endommager les supports.
DTC : —

Action : ne proposer que ce que le bulletin couvre explicitement. Toute divergence doit déclencher une clarification ou une nouvelle branche ISTA.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW Service Action motor mounts / NHTSA MC-10151086-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10151086-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités au contenu BMW/NHTSA ; l’image est une aide visuelle.