

Compresseur de climatisation électrique : défaut 801252

Symptôme observé

La climatisation tombe en panne et le module IHKA mémorise 801252.



BMW décrit 801252 comme un défaut interne détecté du compresseur électrique dans le scénario du bulletin.

La cause documentée du bulletin est logicielle côté IHKA pour les versions concernées.

La correction demande une mise à jour logicielle avant tout remplacement non justifié.

DTC et contrôle

801252

MaintiDoc doit vérifier que le symptôme, la version du véhicule et le DTC correspondent bien au bulletin avant de choisir cette branche.

Ce que la source permet d’affirmer

BMW décrit 801252 comme un défaut interne détecté du compresseur électrique dans le scénario du bulletin.

La cause documentée du bulletin est logicielle côté IHKA pour les versions concernées.


La correction demande une mise à jour logicielle avant tout remplacement non justifié.

Image réelle du composant



L’image sert à identifier visuellement la famille de composant thermique. La conclusion doit rester fondée sur les DTC et la documentation technique.

Chemin MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Compresseur de climatisation électrique : défaut 801252
Symptôme : La climatisation tombe en panne et le module IHKA mémorise 801252.
DTC : 801252

Décision : appliquer uniquement la correction documentée si le scénario correspond exactement.
Sinon, conserver « diagnostic à confirmer » et poursuivre avec ISTA.

Validation humaine requise.

Sources techniques et visuelles

TECHNIQUE
BMW SI B64 A/C Failure / NHTSA MC-10147036-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10147036-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle d’un composant thermique BMW i3 / tableau de bord selon le sujet.

Les faits techniques sont limités à ce que BMW/NHTSA documente ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.