

Pompe à chaleur : défaut 801130

Symptôme observé

Sur certains i3 BEV, la climatisation peut cesser de refroidir et 801130 est mémorisé.



BMW a inclus ce problème dans un package logiciel pour certains i3 de première production.

Le code 801130 est décrit comme « Heat Pump – general malfunction ».

La correction du bulletin est une reprogrammation du véhicule.

DTC et contrôle

801130

MaintiDoc doit vérifier que le symptôme, la version du véhicule et le DTC correspondent bien au bulletin avant de choisir cette branche.

Ce que la source permet d’affirmer

BMW a inclus ce problème dans un package logiciel pour certains i3 de première production.

Le code 801130 est décrit comme « Heat Pump – general malfunction ».


La correction du bulletin est une reprogrammation du véhicule.

Image réelle du composant



L’image sert à identifier visuellement la famille de composant thermique. La conclusion doit rester fondée sur les DTC et la documentation technique.

Chemin MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Pompe à chaleur : défaut 801130
Symptôme : Sur certains i3 BEV, la climatisation peut cesser de refroidir et 801130 est mémorisé.
DTC : 801130

Décision : appliquer uniquement la correction documentée si le scénario correspond exactement. Sinon, conserver « diagnostic à confirmer » et poursuivre avec ISTA.

Validation humaine requise.

Sources techniques et visuelles

TECHNIQUE
BMW Customer Care Package / NHTSA MC-10148111-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10148111-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle d’un composant thermique BMW i3 / tableau de bord selon le sujet.

Les faits techniques sont limités à ce que BMW/NHTSA documente ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.