

Préconditionnement indisponible après recharge HV

Symptôme observé

Après une recharge HV, le préconditionnement stationnaire peut ne pas fonctionner immédiatement.



BMW indique que ce comportement peut être normal et non un défaut.

Le bulletin explique que la capacité de préconditionnement se réinitialise après Drive Readiness ou après un cycle de sleep approprié.

Le remplacement de pièces n’est pas autorisé pour ce scénario normal.

DTC et contrôle

Aucun DTC requis

MaintiDoc doit vérifier que le symptôme, la version du véhicule et le DTC correspondent bien au bulletin avant de choisir cette branche.

Ce que la source permet d’affirmer

BMW indique que ce comportement peut être normal et non un défaut.

Le bulletin explique que la capacité de préconditionnement se réinitialise après Drive Readiness ou après un cycle de sleep approprié.


Le remplacement de pièces n’est pas autorisé pour ce scénario normal.

Image réelle du composant



L’image sert à identifier visuellement la famille de composant thermique. La conclusion doit rester fondée sur les DTC et la documentation technique.

Chemin MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Préconditionnement indisponible après recharge HV
Symptôme : Après une recharge HV, le préconditionnement stationnaire peut ne pas fonctionner immédiatement.
DTC : Aucun DTC requis

Décision : appliquer uniquement la correction documentée si le scénario correspond exactement. Sinon, conserver « diagnostic à confirmer » et poursuivre avec ISTA.

Validation humaine requise.

Sources techniques et visuelles

TECHNIQUE
BMW SI B64 11 18 / NHTSA MC-10149543-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10149543-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle d’un composant thermique BMW i3 / tableau de bord selon le sujet.

Les faits techniques sont limités à ce que BMW/NHTSA documente ; la photo sert à la reconnaissance visuelle.