Direction assistée indisponible au démarrage



Plainte atelier

La direction assistée peut être indisponible au démarrage / Drive Readiness.



BMW documente une absence de communication avec l'EPS dans ce scénario.

Le bulletin concerne notamment des i3 produits sur une période donnée.

La procédure BMW commence par diagnostic ISTA et contrôle de l'alimentation/communication avant remplacement.

DTC / diagnostic initial

Selon ISTA / communication EPS

Le DTC doit être confirmé par le contexte, la version et le test plan approprié. MaintiDoc ne doit pas transformer un code en verdict automatique.

Éléments confirmés par BMW

BMW documente une absence de communication avec l’EPS dans ce scénario.

Le bulletin concerne notamment des i3 produits sur une période donnée.

La procédure BMW commence par diagnostic ISTA et contrôle de l’alimentation/communication avant remplacement.

Photo réelle et lecture VLM



La photo est utilisée pour reconnaître la zone ou le composant. La conclusion de maintenance doit rester fondée sur la source technique et les contrôles atelier.

Workflow MaintiDoc



Ticket proposé

Sujet : Direction assistée indisponible au démarrage
Symptôme : La direction assistée peut être indisponible au démarrage / Drive Readiness.
DTC : Selon ISTA / communication EPS

Décision : poursuivre les contrôles supportés par BMW. Si le résultat est ambigu ou la sécurité concernée, escalader vers l’atelier.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI Power-Assisted Steering / NHTSA MC-10146954-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10146954-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne doivent pas être présentées comme des faits.