Réduction sporadique de l’assistance de direction



Situation atelier

L’effort au volant augmente sporadiquement et l’assistance revient ensuite.



BMW a publié une extension de couverture liée au logiciel EPS pour certains i3.

Le problème concerne une réduction sporadique de l’assistance.

Le bulletin oriente vers mise à jour logicielle lorsque le véhicule remplit les critères.

DTC / contexte

Selon bulletin EPS

Le bulletin doit être appliqué uniquement aux véhicules et scénarios correspondants. Une réduction d’assistance peut avoir d’autres causes ; MaintiDoc doit conserver la branche ISTA si le contexte diffère.

Faits vérifiés

BMW a publié une extension de couverture liée au logiciel EPS pour certains i3.

Le problème concerne une réduction sporadique de l’assistance.


Le bulletin oriente vers mise à jour logicielle lorsque le véhicule remplit les critères.

Photo réelle du système EPS



La photo aide à reconnaître la crémaillère / système EPS. L’image seule ne permet pas de conclure à une cause logicielle ou mécanique.

Workflow MaintiDoc



Décision proposée

Sujet : Réduction sporadique de l’assistance de direction
Symptôme : L’effort au volant augmente sporadiquement et l’assistance revient ensuite.
DTC : Selon bulletin EPS

Décision : vérifier l’éligibilité au scénario du bulletin ; sinon poursuivre le diagnostic ISTA sans supposer une cause logicielle.

Validation humaine obligatoire.

Sources et traçabilité

TECHNIQUE
BMW SIB 32 11 19 / NHTSA MC-10190849-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10190849-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle du système EPS BMW i3 importée dans le corpus.

Les faits techniques sont limités au contenu supporté par BMW/NHTSA.