Grincement ou grognement de la colonne de direction



Plainte atelier

Des bruits de grincement/grognement apparaissent lorsque le volant tourne.



BMW attribue le bruit à un palier plastique insuffisamment lubrifié dans le manchon de colonne.

Le bulletin prévoit une lubrification ciblée du palier concerné.

Ce problème mécanique peut être diagnostiqué par symptôme sans DTC spécifique.

DTC / diagnostic initial

Aucun DTC requis

Le DTC doit être confirmé par le contexte, la version et le test plan approprié. MaintiDoc ne doit pas transformer un code en verdict automatique.

Éléments confirmés par BMW

BMW attribue le bruit à un palier plastique insuffisamment lubrifié dans le manchon de colonne.

Le bulletin prévoit une lubrification ciblée du palier concerné.

Ce problème mécanique peut être diagnostiqué par symptôme sans DTC spécifique.

Photo réelle et lecture VLM



La photo est utilisée pour reconnaître la zone ou le composant. La conclusion de maintenance doit rester fondée sur la source technique et les contrôles atelier.

Workflow MaintiDoc



Ticket proposé

Sujet : Grincement ou grognement de la colonne de direction
Symptôme : Des bruits de grincement/grognement apparaissent lorsque le volant tourne.
DTC : Aucun DTC requis

Décision : poursuivre les contrôles supportés par BMW. Si le résultat est ambigu ou la sécurité concernée, escalader vers l’atelier.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW SI B32 03 15 / NHTSA MC-10147010-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10147010-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne doivent pas être présentées comme des faits.