

Vitres électriques totalement inopérantes

Plainte atelier

Une ou plusieurs vitres ne bougent plus dans aucune direction.



Le bulletin BMW concerne explicitement l’i3 I01 produit jusqu’à une date indiquée.

La cause possible documentée est un moteur de vitre défectueux.

BMW demande d’effectuer d’abord le diagnostic avec ISTA avant remplacement.

DTC / diagnostic initial

Selon diagnostic ISTA

Le DTC doit être confirmé par le contexte, la version et le test plan approprié. MaintiDoc ne doit pas transformer un code en verdict automatique.

Éléments confirmés par BMW

Le bulletin BMW concerne explicitement l’i3 I01 produit jusqu’à une date indiquée.

La cause possible documentée est un moteur de vitre défectueux.

BMW demande d’effectuer d’abord le diagnostic avec ISTA avant remplacement.

Photo réelle et lecture VLM



La photo est utilisée pour reconnaître la zone ou le composant. La conclusion de maintenance doit rester fondée sur la source technique et les contrôles atelier.

Workflow MaintiDoc



Ticket proposé

Sujet : Vitres électriques totalement inopérantes
Symptôme : Une ou plusieurs vitres ne bougent plus dans aucune direction.
DTC : Selon diagnostic ISTA

Décision : poursuivre les contrôles supportés par BMW. Si le résultat est ambigu ou la sécurité concernée, escalader vers l’atelier.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW Power Windows Won’t Operate / NHTSA MC-10169465-9999
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10169465-9999.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne doivent pas être présentées comme des faits.