

Voyant airbag / défaut module conducteur

Plainte atelier

Le voyant airbag ou un message de système de retenue apparaît.



BMW documente une extension de garantie spécifique au module airbag conducteur de certains i3.

Les codes 930904 et 93090A sont associés à une résistance trop élevée du circuit dans le bulletin.

Un défaut airbag doit être escaladé vers une intervention atelier qualifiée.

DTC / diagnostic initial

930904 · 93090A

Le DTC doit être confirmé par le contexte, la version et le test plan approprié. MaintiDoc ne doit pas transformer un code en verdict automatique.

Éléments confirmés par BMW

BMW documente une extension de garantie spécifique au module airbag conducteur de certains i3.

Les codes 930904 et 93090A sont associés à une résistance trop élevée du circuit dans le bulletin.

Un défaut airbag doit être escaladé vers une intervention atelier qualifiée.

Photo réelle et lecture VLM



La photo est utilisée pour reconnaître la zone ou le composant. La conclusion de maintenance doit rester fondée sur la source technique et les contrôles atelier.

Workflow MaintiDoc



Ticket proposé

Sujet : Voyant airbag / défaut module conducteur
Symptôme : Le voyant airbag ou un message de système de retenue apparaît.
DTC : 930904 · 93090A

Décision : poursuivre les contrôles supportés par BMW. Si le résultat est ambigu ou la sécurité concernée, escalader vers l’atelier.

Validation humaine obligatoire.

Sources

TECHNIQUE
BMW i3 Driver Front Air Bag Module / NHTSA MC-10249438-0001
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2024/MC-10249438-0001.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / composant réel importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne doivent pas être présentées comme des faits.